



Mercedes-Benz GLC 200 4Matic

EZ 04/2021 | Geländewagen | Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 77.647km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung GLC 200 4Matic [DE - SUV5 GLC 200 EU6d-T, 4Matic AMG Line, (Facelift) 2019 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN W1N2539811F844523	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 77.647km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 197 PS (145 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.991 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 19.866km	Letzter Service am 02/2023
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 162g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	110	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AMG-Line Interieur
- Aktive Motorhaube
- Chrom-Paket
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fahrassistenten-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Innenraumlicht-Paket
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Modellpflege mit Code
- Original Fahrzeug Farbe: POLARWEISS
- Reiserechner
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Elektromotor 10 kW (Hybridantrieb)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Fußmatten AMG
- Getränkehalter vorn
- Innenhimmel schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Mild-Hybrid 155 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW)
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Radstand 2873 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Unterfahrschutz (Chrom)

• Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Dachreling (Aluminium)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Wärmeschutzverglasung	• Lenkrad (Leder Nappa)
• Lenkrad (Sport) mit Multifunktion	• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
• Rücksitzlehne geteilt / klappbar	• Sitz vorn links elektr. verstellbar
• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
• Mercedes-Benz Notrufsystem	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Beckenairbag vorn (Pelvisbag)	• Bremsassistent
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)	• Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)	• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Keyless Go Startanlage
• Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Seitenairbag (Sidebag) vorn	• Start/Stop-Anlage
• Tempomat	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Heckleuchten LED
• Scheinwerfer LED High Performance	• Antriebsart: Allradantrieb
• Getriebe Automatik - (9-Stufen)	• Sport Direktlenkung
• Sport-Fahrwerk	



Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Ambiente-Beleuchtung
• Kraftstofftank: vergrößert	• Scheibenwaschanlage beheizt
• Spiegel-Paket	• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• USB-Anschluss im Fond	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











13.04.21	2222	AKM000313	2	02	145 / 6100	215
M1	AC		4683-4683		1930-1930	
WIN2539811F844523	F3		1654-1664		1800-1800	
Mercedes-Benz				80		
204 X			191	2400	2400	
R78K11			1125	1275		
CZAA052A			1125	1275		
			75	3750	69	
GLC 200 4MATIC			2000	750	5	
Mercedes-Benz			235/55 R19 101V B			
Fz.z. Pers.bef.b. 8 Sp1.			235/55 R19 101V B			
Kombi,limousine						
1715/2007*2016/1832DG			WEISS	07-		
EURO6;WLTP;DG;PI/CI;M, N1			01*2001/116*0480*36			
Hybr. Benzin/E			06.12.19	K	FX71830	
0008						
P.4: 5500-6100*F.1/F.2: +100 B: ANH. BETR. *7.2/8.2: +100						
ANH. BETR. *FZ. IST. BEI WERKSSEITIG MONTIERT. ANK. U. ESP						
SPEZ. FAHRDYN. STABI. SYST. F. ANH. BETR. F. TEMPO 100 KM/H						
EM. 5. AEND. VO. Z. 9. AUSN. VO. Z. STVO. AUSGESTATTET *EZ. BIUS						
1.12.2021 ZUL. AUSN. (5 B. ABS. 2 EG-FGV) D. KBA VOM 20						
01.2021***						

2020

Druck

hochste 4.1

29.10.16

FE B 28

LeAZeUK

Kreis Mettmann
Der Landrat
Im Auftrag

28

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)