



Smart fortwo Basis 66 kW

EZ 12/2017 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 144.364km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 47***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Smart	Typ/Verkaufsbezeichnung fortwo Basis 66 kW [DE - LimS3 0.9 Turbo EU6, prime, 2014 - 2019]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WME4533441K257135	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 144.364km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 898 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 96g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Außenspiegel Farbe Tridion-Sicherheitszelle	• Außentemperaturanzeige
• Blinkleuchten seitlich Weiß	• Bodypanel Tiefschwarz / Deep Black (Farbcode ECAO)
• Bordcomputer	• Design- und Ausstattungslinie Prime
• Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
• Fensterheber elektr. vorn, mit Einklemmschutz	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT	• Heckscheibenwischer
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 3-türig
• Knieairbag Fahrerseite	• Kombiinstrument mit Monochrom-Display
• Kopf-Airbag-System / Seitenairbag	• Kühlermaske schwarz, genarbt
• Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)	• Lenkrad mit Multifunktion
• Motor 0,9 Ltr. - 66 kW Turbo KAT	• Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitzheizung	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar

- | | |
|----------------------------------|---|
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) |
| • Tagfahrlicht LED | • Tridion-Sicherheitszelle schwarz (Farbcode) |
| • Verzurösen Koffer-/Laderaum | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---------------------------------------|
| • AUX-IN-Anschluss | • Ablage-Paket |
| • Ambiente-Beleuchtung | • Audiosystem Smart mit Touchscreen |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Cool & Media-Paket |
| • Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • Fußmatten Velours | • Handschuhfach abschließbar |
| • Heckleuchten LED | • Klimaautomatik |
| • Komfort-Paket | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • LED & Sensor-Paket | • Laderaumabdeckung |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Mittelarmlehne vorn klappbar |
| • Mittelkonsole mit Ablagenetz seitlich | • Panorama-Glasdach |
| • Regen-/Lichtsensor | • Reifen-Reparaturkit (Kompressor) |
| • Rückfahrkamera | • Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sound-System JBL |
| • Tagfahrlicht LED | • USB-Anschluss |
| • Warndreieck | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









06.12.2017	1313	EGF00062 1	2	1	66/5500	155
M1	AD		2740		1672	
WME4533441K257135		3	1555		940	
SMART						
451			96	1195	1195	
5312G0			520	700		
LZBAA202			520	700		
			83	3750	72	
FORTWO COUPE					2	
DAIMLER (D)			165/65 R15 81T			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			185/60 R15 84T			
Coupé						
715/2007*136/2014W			Schwarz	9		
EURO6:W/P/C/E; M, N1 I			e1*2001/116*0413*36			
Benzin			29.05.2017	K	EV217663	
0001	36W0	898				
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 06.12.2017*						





16.12.2017

06.12.2017

06.12.2017

188 Scoringen
Zfz - Zulassungsbüro
Ludwig-Str. 4
71272 Angersheim

Kreis Vörsen
Der Landrat
Kommunales Z
41747 Vörsen
am 06.12.2017

E V217683

005008 282028 3157789
0727476336 BIRTH 6 (M)

ANMERKUNGEN
1. 131202
2. 131202
3. 131202
4. 131202
5. 131202
6. 131202
7. 131202
8. 131202
9. 131202
10. 131202
11. 131202
12. 131202
13. 131202
14. 131202
15. 131202
16. 131202
17. 131202
18. 131202
19. 131202
20. 131202
21. 131202
22. 131202
23. 131202
24. 131202
25. 131202
26. 131202
27. 131202
28. 131202
29. 131202
30. 131202
31. 131202
32. 131202
33. 131202
34. 131202
35. 131202
36. 131202
37. 131202
38. 131202
39. 131202
40. 131202
41. 131202
42. 131202
43. 131202
44. 131202
45. 131202
46. 131202
47. 131202
48. 131202
49. 131202
50. 131202
51. 131202
52. 131202
53. 131202
54. 131202
55. 131202
56. 131202
57. 131202
58. 131202
59. 131202
60. 131202
61. 131202
62. 131202
63. 131202
64. 131202
65. 131202
66. 131202
67. 131202
68. 131202
69. 131202
70. 131202
71. 131202
72. 131202
73. 131202
74. 131202
75. 131202
76. 131202
77. 131202
78. 131202
79. 131202
80. 131202
81. 131202
82. 131202
83. 131202
84. 131202
85. 131202
86. 131202
87. 131202
88. 131202
89. 131202
90. 131202
91. 131202
92. 131202
93. 131202
94. 131202
95. 131202
96. 131202
97. 131202
98. 131202
99. 131202
100. 131202

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden)




Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)