



Audi TT Coupe/Roadster

EZ 06/2012 | Coupé | Benzin | Schaltgetriebe | 213.935km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung TT Coupe/Roadster [DE - Cp2 2.0 TFSI EU5, (Facelift) 2010 - 2014]		
Kategorie Coupé	FIN TRUZZZ8J2D1000909	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 213.935km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 211 PS (155 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	250 	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	800 	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn (Thoraxbag)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer integriert
- Original Fahrzeug Farbe: Phantomschwarz Perleffekt
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrer-Informationssystem (FIS)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Klimaautomatik
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Motor 2,0 Ltr. - 155 kW 16V TFSI
- Nebelschlussleuchte integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sensor Ölstandanzeige
- Sportsitze vorn

- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Wärmeschutzverglasung grün getönt



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ablage-Paket | • Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig) |
| • Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus | • Außenoptik Audi exclusive schwarz |
| • Einparkhilfe hinten (APS) | • Einstiegsleisten mit Schriftzug |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Laser |
| • Innenausstattung: Erweiterte Aluminium-Optik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion | • Optik-Paket Leuchten |
| • Perleffekt-Lackierung | • Schaltwegverkürzung |
| • Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sprint mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen | • Sitzheizung vorn |
| • Sport-Fahrwerk S-line | • Tagfahrlicht |
| • USB-Schnittstelle Audi exclusive | • Universal-Schnittstelle Bluetooth |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












27.06.2012	8307	ABH000308	2	1	159/4300	1	245
M1	AD		187	1198	1842	1852	
TRUZZZ8J2D1000909	X		1337	1357	1355		
AUDI							
8J			154	1680	1680		
CCESAF1			945	785			
FM62Q026R8J6A7MQEM1			945	785			
			83	3750	75		
TT COUPÉ							
AUDI (H)			225/50 R17 94W				
Fr.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/50 R17 94W				
Coupé							
715/2007*692/2008F			SCHWARTZ				
EURO5/E/Pi/Ci/ M, N1 I			e1*2001/116*0369*15				
Benzin			20.04.2012				
0001	35FO	1984					



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)