



Opel Grandland Innovation

EZ 10/2020 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 52.368km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 81***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Grandland Innovation [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6d, INNOVATION, 2019 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0VZRHNS2L6010915	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 52.368km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 45.525km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2020	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 151g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	100	Heckklappe	-
Dach	165 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe geräuschkämmend
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Leseleuchten vorn (2)
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Innenraum-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchten im Fond
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW

- | | |
|---|---|
| • MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy | • Otto-Partikelfilter (OPF) |
| • Parkpilotsystem hinten | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Radstand 2675 mm | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer LED | • Schließ-/Startsystem Keyless Open |
| • Seitenairbag vorn | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage | • Unterfahrschutz |
| • USB-Schnittstelle | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | • Mittelarmlehne hinten |
| • Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor | • Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Heckklappenöffnung elektrisch |
| • Lenkrad heizbar | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Original Fahrzeug Farbe: TOPASBLAU/BRIGHT BLUE | |




Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Dach schwarz lackiert | • Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung |
| • Sitzheizung hinten | • Sonderlackierung Topas-Blau Metallic |
| • Technologie-Paket Park & Go Premium | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |
| • Außenspiegel schwarz lackiert | • Pedale Aluminium |
| • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent | • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor |
| • Mittelarmlehne hinten | • Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor |
| • Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken | • Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink |
| • Opel Connect | • Kamerasystem 360° |
| • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)