



BMW 116 d

EZ 12/2011 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 261.965km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 116 d [AT - LimS5 116 d EU5, 2011 - 2015]		
Kategorie Limousine	FIN WBA1C71020E963162	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 261.965km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 9	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 117g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(1 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Vorne rechts



(1 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Hinten links



(3 mm)

Hinten rechts



(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	175 
Kotflügel vorne links	155	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	120 	Türe hinten rechts	190 
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	190 
Motorhaube	300 	Heckklappe	130
Dach	190 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel elektr. verstellbar	• Außentemperaturanzeige
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Blinkleuchten Weiß
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)	• Check-Control-System
• Dynamische Bremsleuchte	• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
• Dynamische Traction Control (DTC)	• Elektron. Sperrdifferential
• Exterieurumfänge Wagenfarbe	• Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Fernentriegelung Heckklappe	• Getriebe 6-Gang
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Motor 2,0 Ltr. - 85 kW 16V Turbodiesel
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: BLACK SAPPHIRE METALLIC

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) | • Reifenpannen-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schaltpunktanzeige | • Seitenairbag vorn |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move | • Sitze vorn mechanisch verstellbar |
| • Sperrdifferential | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Ablage-Paket | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig) | • Bi-Xenon-Scheinwerfer |
| • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) | • Fußmatten Velours |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion | • Heckleuchten LED |
| • Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control | • Kopfstützen hinten klappbar |
| • Lenkrad (Leder) | • Licht-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn verstellbar |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Nebelscheinwerfer |
| • Park-Distance-Control (PDC) | • Raucher-Paket |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Servolenkung Servotronic |
| • Tagfahrlicht | • Österreich-Paket Plus |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Ohne Funktion)