



Opel Insignia Innovation

EZ 11/2016 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 135.774km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 90***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.05.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Insignia Innovation [DE - Kb5 2.0 CDTI EU6, Innovation ecoFlex S/S, (Facelift) 2014 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN W0LGT8E15H1021937	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 135.774km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.956 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 127.729km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	195 	Beifahrertür	215 
Kotflügel vorne links	215 	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	275 
Seitenteil hinten links	280 	Seitenteil hinten rechts	195 
Motorhaube	100 	Heckklappe	-
Dach	115 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Fahrzeug geht von selber aus; Unrunder Lauf; Beim Geräusch: Pfeifen; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Bei der Abgasanlage: Auffälliger Geruch;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte; Service/Wartung fällig; Das Heck vom Fahrzeug konnte nicht begutachtet werden da das Fahrzeug zugeparkt war.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstiegsleuchten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dachreling silber
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom

• Feststellbremse elektrisch	• Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang
• Getränkehalter	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekorleisten Holz Kibo	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System
• Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leseleuchten im Fond
• Leseleuchten vorn (2)	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V CDTI
• OnStar SOS Service	• Original Fahrzeug Farbe: BLACK MEET KETTLE
• Raucher-Paket	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung hydraulisch
• Sicht-Paket	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe innen verchromt	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• CD-Laufwerk	• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
• Farbdisplay (8,0 Zoll)	• Heckklappe/-Deckel mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
• Innenraum-Paket	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar	• Lenkrad heizbar
• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne hinten	• Nebelscheinwerfer
• Parkpilotsystem	• Premium-Sitz vorn links
• Premium-Sitz vorn rechts	• Reserverad als Notrad
• Rückfahrkamera	• Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
• Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar
• Sitz-Komfort-Paket 1	• Sitz-Komfort-Paket 1
• Sitz-Komfort-Paket 2	• Sitzheizung vorn

- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose 230V
- Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos












[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Anderer Schaden): Kabel nicht befestigt



Rad (Kerben)



Kotflügel vorne links (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)