



Ford Kuga Titanium

EZ 12/2019 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 65.155km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 95***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Kuga Titanium [DE - SUV5 1.5 EcoBoost EU6d-T, Titanium 4x2 Start/Stopp, (Facelift) 2019 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN WF0AXXWPMAM21259	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 65.155km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 46.304km	Letzter Service am 02/2024
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2019	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 217g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 9.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm) Rost	(6 mm)	(6 mm) Rost

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	200 	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	370 	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	170 
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte; Service/Wartung fällig; Auspuffanlage undicht;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 6 Lautsprecher	• AUX-IN-Anschluss
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antischlupfregelung (ASR)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
• Audiobedienung am Lenkrad	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Bordcomputer	• Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
• Chromeinfassung Seitenscheiben	• Dachspoiler Wagenfarbe
• Dimmer Instrumentenbeleuchtung	• Einstiegsleisten (Edelstahl)
• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung	• Ford SYNC 3 mit Navigation
• Fußmatten Velours	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe Automatik - (6-Stufen) Typ: 6F
• Innenausstattung: Aluminium-Dekor	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Intelligent Protection System (IPS)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig

- | | |
|--|---|
| • KeyFree-System | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Schulter-Airbag hinten |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn | • Kühlergrill silber |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts |
| • Lenkrad (Leder 3-Speichen) | • Lenkrad mit Schaltwippen |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Leuchtweitenregelung |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelkonsole mit Armlehne |
| • Modellpflege | • Motor 1,5 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT |
| • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) | • Nebelscheinwerfer |
| • Otto-Partikelfilter (OPF) | • Parkbremse elektrisch |
| • Power KeyFree-Startfunktion | • Radstand 2690 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektrisch | • Sicht-Paket |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Sportsitze vorn |
| • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Tagfahrlicht |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss | • Unterfahrschutz |
| • Unterfahrschutz hinten | • Verglasung getönt |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • 6 Lautsprecher | • 9 Lautsprecher |
| • AUX-IN-Anschluss | • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) |
| • Anhängerkupplung Vorbereitung | • Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC) |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht |
| • Bodenleuchte im Außenspiegel | • Dachreling (Aluminium) |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist) | • Ford SYNC 3 mit Navigation |
| • Frontscheibe heizbar | • Heckklappenbetätigung elektrisch |
| • Heckleuchten LED | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert) | • Lenkrad heizbar |

• Metallic-Lackierung	• Parkpilotsystem hinten
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Radioempfang digital (DAB)
• Rückfahrkamera	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Sicht-Paket	• Sound-System Sony Premium
• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	• Tagfahrlicht
• Technik-Paket	• USB-Anschluss
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
• Winter-Paket	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Teil I	20.12.19	4554	4554-4627	1677-1760	1677-1760
NI	4554	4627	1677	1760	1760
WFOAXXWPMKXN21259	6	2			
FORD					
LMZ					
WBM01AX	217	2100			
88CE16AE3IC	1125	1075			
	1125	1075			
	73	3750			
Kuga	1700	750			
FORD (0)					
12.2 Pers. bef. b. 8 Spl.					
Mehrzweckfahrzeug					
715/2007*2018/1632DG					
EUR06:WLPIDG:PI/CI: M, NI					
Benzin					
0001	3606	498			
F.1/F.2: +100 kg b. Anhängerbetrieb					

Landratsamt Würzburg
1. Platzgefolge

DE 2 24

MR222

201 237441563

Europäische Gemeinschaft
Deutschland

201 237441563

Landratsamt Würzburg
1. Platzgefolge

DE 2 24

MR222

201 237441563

Landratsamt Würzburg
1. Platzgefolge

DE 2 24

MR222

201 237441563

[illegible]A black leather car seat with three brochures and a set of keys. The brochures are for the Ford Focus, with titles in Russian: 'Ford Focus: обзор модели', 'Ford Focus: комплектации', and 'Ford Focus: цены'. The keys are black with a yellow tag and a Ford logo.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Rissig/porös



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Anderer Schaden): Druckstellen