



Nissan X-Trail Visia

EZ 01/2024 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 32.557km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 86***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung X-Trail Visia [DE - SUV5 1.5 VC-T MHEV EU6d, Visia, 2022 - 2024]		
Kategorie Geländewagen	FIN JN1T33TC6U0001982	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 32.557km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Noch kein Service fällig	
Hubraum 1.497 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2024	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Dänemark	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 162g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	108
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	105	Heckklappe	-
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-Schnittstelle
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Diebstahl-Warnanlage
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem ERA GLONASS mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, mit korrigierendem Bremseingriff
- Fahrmodusschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Getriebe Automatik stufenlos - X-Tronic-CVT
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (7 Zoll)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage

- | | |
|--|---|
| • Kofferraumbeleuchtung | • Kopf-Airbag-System |
| • Lackierung Solid White | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Leseleuchten vorn und hinten | • Licht- und Regensensor |
| • Mild-Hybrid 120 kW (Motor 1,5 Ltr. - 120 kW VC-T MHEV) | • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter |
| • Mittelkonsole mit Armlehne und Staufach | • Motor 1,5 Ltr. - 120 kW VC-T MHEV |
| • Notbrems-Warnblinkautomatik | • Otto-Partikelfilter (OPF) |
| • Parkbremse elektrisch | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Radstand 2705 mm | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitz geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e | • Scheinwerfer LED |
| • Schließ-/Startsystem intelligent key | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag) | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht LED | • USB-Anschluss im Fond |
| • Verzurrrösen im Koffer-/Laderaumboden | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











