



Volkswagen Polo Comfortline

EZ 11/2021 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 62.997km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 12.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo Comfortline [DE - LimS5 1.0 TSI EU6d, Comfortline OPF, 2020 - 2021]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZAWZMU082574	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 62.997km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2023 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 25.617km	Letzter Service am 06/2023
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 121g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(7 mm)

Hinten rechts



(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(7 mm)

Hinten rechts



(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	195 
Kotflügel vorne links	195 	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	200 	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	205 
Motorhaube	195 	Heckklappe	185 
Dach	230 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Außenspiegel lackiert
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Dachhimmel Stoff, grau
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten dunkelrot
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Limestone Grey Metallic
- Innenspiegel abblendbar
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bremsenergieerückgewinnung
- Drehzahlmesser
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI
- Nichtraucher-Paket
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung

- | | |
|--|---|
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Fensterheber elektrisch vorn und hinten |
| • Frontscheibe Verbundglas getönt | • Verglasung grün getönt |
| • Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablagefach | • Rücksitzlehne geteilt |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten |
| • Notrufsystem | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion | • Bremsassistent |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion | • Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung | • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze) |
| • Klimaanlage | • Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn |
| • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer | • Start/Stop-Anlage |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Tagfahrlicht LED | • Otto-Partikelfilter (OPF) |
| • Antriebsart: Frontantrieb | • Getriebe 5-Gang |
| • Servolenkung | |



Sonderausstattung


- | | |
|---|--|
| • Antennen-Diversity | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth) | • Bordwerkzeug und Wagenheber |
| • Handbremshebelgriff Leder | • Lautsprecher (6) |
| • Radioempfang digital (DAB+) | • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Perleffekt-Lackierung |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Sitzheizung vorn |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC) |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)