



Volkswagen Passat Comfortline BMT/Start-Stop

EZ 11/2018 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 313.408km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Comfortline BMT/Start-Stop [DE - Kb5 2.0 TDI BMT/Start-Stop EU6, Comfortline, 2014 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3CZKE031165	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 313.408km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 297.551km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 144g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	235 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	185 
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	235 
Motorhaube	130	Heckklappe	115
Dach	205 		



Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Schalt- / Automatikgetriebe	Getriebeschaden;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Beleuchtung Fehlermeldung;

Zusatzinformationen

Fahrzeug war beklebt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel lackiert
- Chrom-Paket (1)
- Dachhimmel, weiß (St. Tropez)
- Einstiegsleuchten in den Türen vorn LED
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fußmatten Textil
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamond Silver
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopfstützen hinten (3-fach)

• Lendenwirbelstützen vorn	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten LED	• Mittelarmlehne hinten
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: Deep Black Perleffekt
• Parkbremse elektrisch	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türschutzleisten unten in Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Dachreling	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Frontscheibe Verbundglas getönt	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)	• Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
• Mittelarmlehne vorn	• Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar	• Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
• Multifunktionsanzeige Plus	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Bremsassistent	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Keyless-Start	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Reifenkontroll-Anzeige
• Start/Stop-Anlage	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Heckleuchten LED
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Tagfahrlicht
• Rußpartikelfilter	• Antriebsart: Frontantrieb
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)



Sonderausstattung

• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Sitz vorn links mit Massagefunktion
• Steckdose 230V	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
• Perleffekt-Lackierung	• Sitzheizung vorn
• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	• Business-Paket Premium mit Navigation
• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)	• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)	• Sprachsteuerungs-System
• Volkswagen Media Control	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Fondbedienung Klimaanlage	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
• Rückfahrkamera (Rear View)	• Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













22.11.2018	F 0603	F 0603	110/3500	110/3500	110/3500
M1	AC	4767-4887	1832	1832	1832
WVWZZZ3CZKE031165	5	1462-1516	1579--	1579--	1579--
VOLKSWAGEN, VW					
3C		144	2180	2180	2180
ACDFGAX0		1110	1120	1120	1120
FD7FD7GC004SV7CNVR21BA		1110	1120	1120	1120
		77	2375	2375	2375
PASSAT		1800	750	750	750
VOLKSWAGEN-VW		215/60 R16 95V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.		215/60 R16 95V			
Kombilimousine					
715/2007*2017/1347AD		Schwarz	9	9	9
EURO6;WLTP;AD;PI/CI; M, N1 I		e1*2001/116*0307*54			
Diesel		04.10.2018	KW	FB983930	FB983930
0002	36AD	1968			
F.1/F.2:25 U. 7.2/9.2:55 B.ANHANGEBETRIEB*0.1:2100 BIS 8%					
STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:4005KG*BIS 8%					
STEIG.:4305*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRD					
YN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.2.9.					
AUSN.VO.2.STVO*WW.AHK LT.EGTG*					



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)