



Volkswagen Golf Sportsvan Comfortline BMT/Start-Stopp

EZ 01/2015 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 199.436km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 57***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Sportsvan Comfortline BMT/Start-Stopp [AT - Van5 1.2 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Comfortline, 2014 - 2017]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZAUZFW572744	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 199.436km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 197.210km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 114g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	95	Türe hinten rechts	95
Seitenteil hinten links	185 	Seitenteil hinten rechts	320 
Motorhaube	125	Heckklappe	120
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











[illegible]

Service-Nachweise 12	
16) Name, Vornamengebäude	16) Name, Vornamengebäude + Wohnort und
17) Dienststelle	17) ABUS
18) Ausbildung	18) Berufsbildung
19) im Dienstzeitpunkt	19) Dienstverhältnis
20) im Dienstzeitpunkt	20) Arbeitsort (Stützpunkt, etc.)
21) im Dienstzeitpunkt	21) Dienstzeitpunkt
22) im Dienstzeitpunkt	22) Dienstzeitpunkt
23) im Dienstzeitpunkt	23) Dienstzeitpunkt
24) im Dienstzeitpunkt	24) Dienstzeitpunkt
25) im Dienstzeitpunkt	25) Dienstzeitpunkt
26) im Dienstzeitpunkt	26) Dienstzeitpunkt
27) im Dienstzeitpunkt	27) Dienstzeitpunkt
28) im Dienstzeitpunkt	28) Dienstzeitpunkt
29) im Dienstzeitpunkt	29) Dienstzeitpunkt
30) im Dienstzeitpunkt	30) Dienstzeitpunkt
31) im Dienstzeitpunkt	31) Dienstzeitpunkt
32) im Dienstzeitpunkt	32) Dienstzeitpunkt
33) im Dienstzeitpunkt	33) Dienstzeitpunkt
34) im Dienstzeitpunkt	34) Dienstzeitpunkt
35) im Dienstzeitpunkt	35) Dienstzeitpunkt
36) im Dienstzeitpunkt	36) Dienstzeitpunkt
37) im Dienstzeitpunkt	37) Dienstzeitpunkt
38) im Dienstzeitpunkt	38) Dienstzeitpunkt
39) im Dienstzeitpunkt	39) Dienstzeitpunkt
40) im Dienstzeitpunkt	40) Dienstzeitpunkt
41) im Dienstzeitpunkt	41) Dienstzeitpunkt
42) im Dienstzeitpunkt	42) Dienstzeitpunkt
43) im Dienstzeitpunkt	43) Dienstzeitpunkt
44) im Dienstzeitpunkt	44) Dienstzeitpunkt
45) im Dienstzeitpunkt	45) Dienstzeitpunkt
46) im Dienstzeitpunkt	46) Dienstzeitpunkt
47) im Dienstzeitpunkt	47) Dienstzeitpunkt
48) im Dienstzeitpunkt	48) Dienstzeitpunkt
49) im Dienstzeitpunkt	49) Dienstzeitpunkt
50) im Dienstzeitpunkt	50) Dienstzeitpunkt
51) im Dienstzeitpunkt	51) Dienstzeitpunkt
52) im Dienstzeitpunkt	52) Dienstzeitpunkt
53) im Dienstzeitpunkt	53) Dienstzeitpunkt
54) im Dienstzeitpunkt	54) Dienstzeitpunkt
55) im Dienstzeitpunkt	55) Dienstzeitpunkt
56) im Dienstzeitpunkt	56) Dienstzeitpunkt
57) im Dienstzeitpunkt	57) Dienstzeitpunkt
58) im Dienstzeitpunkt	58) Dienstzeitpunkt
59) im Dienstzeitpunkt	59) Dienstzeitpunkt
60) im Dienstzeitpunkt	60) Dienstzeitpunkt
61) im Dienstzeitpunkt	61) Dienstzeitpunkt
62) im Dienstzeitpunkt	62) Dienstzeitpunkt
63) im Dienstzeitpunkt	63) Dienstzeitpunkt
64) im Dienstzeitpunkt	64) Dienstzeitpunkt
65) im Dienstzeitpunkt	65) Dienstzeitpunkt
66) im Dienstzeitpunkt	66) Dienstzeitpunkt
67) im Dienstzeitpunkt	67) Dienstzeitpunkt
68) im Dienstzeitpunkt	68) Dienstzeitpunkt
69) im Dienstzeitpunkt	69) Dienstzeitpunkt
70) im Dienstzeitpunkt	70) Dienstzeitpunkt
71) im Dienstzeitpunkt	71) Dienstzeitpunkt
72) im Dienstzeitpunkt	72) Dienstzeitpunkt
73) im Dienstzeitpunkt	73) Dienstzeitpunkt
74) im Dienstzeitpunkt	74) Dienstzeitpunkt
75) im Dienstzeitpunkt	75) Dienstzeitpunkt
76) im Dienstzeitpunkt	76) Dienstzeitpunkt
77) im Dienstzeitpunkt	77) Dienstzeitpunkt
78) im Dienstzeitpunkt	78) Dienstzeitpunkt
79) im Dienstzeitpunkt	79) Dienstzeitpunkt
80) im Dienstzeitpunkt	80) Dienstzeitpunkt
81) im Dienstzeitpunkt	81) Dienstzeitpunkt
82) im Dienstzeitpunkt	82) Dienstzeitpunkt
83) im Dienstzeitpunkt	83) Dienstzeitpunkt
84) im Dienstzeitpunkt	84) Dienstzeitpunkt
85) im Dienstzeitpunkt	85) Dienstzeitpunkt
86) im Dienstzeitpunkt	86) Dienstzeitpunkt
87) im Dienstzeitpunkt	87) Dienstzeitpunkt
88) im Dienstzeitpunkt	88) Dienstzeitpunkt
89) im Dienstzeitpunkt	89) Dienstzeitpunkt
90) im Dienstzeitpunkt	90) Dienstzeitpunkt
91) im Dienstzeitpunkt	91) Dienstzeitpunkt
92) im Dienstzeitpunkt	92) Dienstzeitpunkt
93) im Dienstzeitpunkt	93) Dienstzeitpunkt
94) im Dienstzeitpunkt	94) Dienstzeitpunkt
95) im Dienstzeitpunkt	95) Dienstzeitpunkt
96) im Dienstzeitpunkt	96) Dienstzeitpunkt
97) im Dienstzeitpunkt	97) Dienstzeitpunkt
98) im Dienstzeitpunkt	98) Dienstzeitpunkt
99) im Dienstzeitpunkt	99) Dienstzeitpunkt
100) im Dienstzeitpunkt	100) Dienstzeitpunkt

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Fahrtür (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



Dach (Steinschlag, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Steinschlag, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß
instand gesetzt, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß
instand gesetzt, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß
instand gesetzt, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß
instand gesetzt, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)