



Audi A6 Avant

EZ 06/2018 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 173.335km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A6 Avant [DE - Kb5 3.0 TDI EU6, quattro competition, 2014 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ4G2JN114740	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 173.335km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 326 PS (240 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 162.864km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)

Kratzer



(2 mm)



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	80	Beifahrertür	80
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	85
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	85
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	80	Heckklappe	85
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Dachspoiler
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel schwarz
- Bremsassistent
- Dachreling (Aluminium)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Exterieur-Paket S line
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar

- | | |
|--|--|
| • Licht- und Regensensor | • Mittelarmlehne hinten mit Fach |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 3,0 Ltr. - 240 kW V6 24V TDI |
| • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Optik-Paket schwarz Audi exclusive | • Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ |
| • Pedale und Fußstütze in Edelstahl | • Raucher-Paket |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag vorn |
| • Servoschliessung für Kofferraumdeckel | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen |
| • Sonderlackierung Misano-Rot Perleffekt | • Sport-Fahrwerk S-line |
| • Sportsitze vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket | • Assistenz-Paket inkl. Audi pre sense plus |
| • Audi connect & Audi Phone Box | • Audi connect (Internetbasierende Dienste) |
| • Audi music interface | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel elektr. klappbar, mit Abblendautomatik | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory |
| • Außenspiegel mit Abblendautomatik | • Außenspiegel mit Abblendautomatik und Memoryfunktion |
| • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts | • Außenspiegel mit Memoryfunktion |
| • Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) | • Dachhimmel Alcantara |
| • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz | • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) |
| • Dynamiklenkung | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) |
| • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front | • Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front) |
| • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist) |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear | • Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige |
| • Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay | • Fahrwerk (adaptive air suspension) |
| • Fixierset für Schienensystem im Gepäckraum | • Frontkamera (Scheibe) |
| • Frontkamera (Scheibe) | • Head-up-Display |
| • Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Klavierlack, schwarz |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz |
| • Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View) | • Klimakomfort / Akustik - Verglasung inkl. Privacyverglasung |
| • Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion | • Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar |


- | | |
|---|---|
| • Matrix-LED-Scheinwerfer | • Metallic-Lackierung |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch | • Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Rückfahrkamera |
| • Satz Adapterkabel Audi music interface | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenairbag hinten | • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) | • Sitzheizung vorn und hinten |
| • Sound-System Bang & Olufsen Advanced | • Standheizung |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) | • Vorrüstung Diebstahltracking-Anlage / Ortungsassistent (Vehicle-Tracking-System, VTS) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis: **ohne festgestellte Mängel** (8) Nächste HU: **Juní 2027** Prüflakette zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftenmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im Juni 2027 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens.

(9) Es betraf (TUV-Scheinnummer)

Messwerte:

Bremsenleistung (Werte in dahn)	links	rechts	Gesamt	Referenzwert	Druck (bar)	Anteil lin [%]	Anteil Min [%]
Betriebbremse 1, Achse	347	341	688	660	34,83	69,8	52
Betriebbremse 2, Achse	343	348	691	695	80,72	90,2	19
Feststellbremse 2. Achse	227	222	449				

Feststellbremse blockiert Ja

(10) Hinweise:

- Bremsascheibe(n) vorne: bitte Verschleißgrenze beachten.
- Bremsascheibe(n) hinten: bitte Verschleißgrenze beachten.
- Querlenker-/Gummilagerung bitte Zustand beachten.

Rechnung Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner

Hauptuntersuchung § 29 StVZO	86,89 EUR	103,40 EUR	
Untersuchung Motorabgasemissionen	45,58 EUR	54,60 EUR	
Abgasreinigungssystem			
Gesamt:	Netto 132,77 EUR	Brutto 158,00 EUR	USt 19%: 25,23 EUR
USt-ID-Nr.: DE260730205	Leistungsdatum: 12.06.2025		

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)