



Audi A3 Sportback

EZ 11/2011 | Kleinwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 81.546km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 80***
Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [DE - LimS5 1.6 TDI EU5, Ambiente, 2009 - 2012]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WAUZZZ8PXCA074167	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 81.546km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 60.138km	Letzter Service am 12/2022
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 112g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.


Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



Kerben,
Kratzer Kerben,
Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



Reifenschäden: Felgen sind verschrammt

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Lenkgetriebe - Generation II
- Licht- und Regensensor
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Ambiente
- Außenspiegel konvex, rechts
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrer-Informationen-System (FIS)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Vavona Bernstein, hochglänzend
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Leuchtweitenregelung
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Original Fahrzeug Farbe: METEORGRAU

- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Meridian
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt



Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Perleffekt-Lackierung
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Aktiv-Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten (APS)
- Gepäckraum-Paket
- Klimaanlage
- Komfort-Paket Plus
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifenkontroll-Anzeige
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Skisack
- Tagfahrlicht
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











08.11.2011	M1598	PAKK 00077	02.11.01	M1597/04400	M1598
M1	M1	AD	04292 - 04443	M1765	
MAU2220PKCA074167	M14		1408 - 1423	M1515 - 01415	
AUD1			M100075	M1	
SP			M112	M1001900	M1001900
SCAYCF1			M1060	M10000	M1
FDIAHQ14R8P607HGEH1			M1060	M10000	M1
AUD1 AS			M1072	M102375	M1049
AUD1			M1400	M10700	M1005
Fz. z. Pers. bef. b. M. Spl.			205/55 R16 91V		
Kombi Limousine			205/55 R16 91V		
715/2007/492/2008A			Grav	M1	
EURO5: A, B1/C1: M, N1: T			el*2001/116*0217*30		
Diesel			21.04.2011	M102810251	
0002	M155A0	M101598			
F 1/E 2+70	b. Anhängetractor	0.1:1700 bis 8% Steig	xv		
13 Ges-Gew. d. Zuges max. 3370kg	Fz. bei werkseitig mont.				
1ster AHK m. spez. Fahrdyn-Stabil. Syst. f. Anh. Betr. f. Temp.					
100 km/h gem. 3. Append. VO. z. 9. Ausn. VO. z. 81VO*Stufe PM 5. z.					
1. Tag Erstzul. *www.AHK 11.FGIG*					

[illegible]

24 Kleinanzeigen

Servier-Schleifer

Audi Longlife Service

- 1/1 Taxis
- 1/2 Privatpark
- 1/3 Transporter

Audi Inspektions-Service

- 1/1 Taxis
- 1/2 Privatpark
- 1/3 Transporter

Audi-Service

- 1/1 Taxis
- 1/2 Privatpark
- 1/3 Transporter
- 1/4 Mercedes-Benz
- 1/5 Volkswagen
- 1/6 Opel
- 1/7 Renault
- 1/8 Citroën
- 1/9 Peugeot
- 1/10 Skoda
- 1/11 Fiat
- 1/12 Alfa Romeo
- 1/13 Lancia
- 1/14 Volvo
- 1/15 Saab
- 1/16 Lotus
- 1/17 Bentley
- 1/18 Rolls Royce
- 1/19 Aston Martin
- 1/20 McLaren
- 1/21 Ferrari
- 1/22 Lamborghini
- 1/23 Maserati
- 1/24 Bugatti
- 1/25 Koenigsegg
- 1/26 Hennessey
- 1/27 Rimac
- 1/28 Pininfarina
- 1/29 Italdesign
- 1/30 Bertone
- 1/31 Zagato
- 1/32 Ghia
- 1/33 Frua
- 1/34 Pinin
- 1/35 Bertone
- 1/36 Italdesign
- 1/37 Zagato
- 1/38 Ghia
- 1/39 Frua
- 1/40 Pinin
- 1/41 Bertone
- 1/42 Italdesign
- 1/43 Zagato
- 1/44 Ghia
- 1/45 Frua
- 1/46 Pinin
- 1/47 Bertone
- 1/48 Italdesign
- 1/49 Zagato
- 1/50 Ghia
- 1/51 Frua
- 1/52 Pinin
- 1/53 Bertone
- 1/54 Italdesign
- 1/55 Zagato
- 1/56 Ghia
- 1/57 Frua
- 1/58 Pinin
- 1/59 Bertone
- 1/60 Italdesign
- 1/61 Zagato
- 1/62 Ghia
- 1/63 Frua
- 1/64 Pinin
- 1/65 Bertone
- 1/66 Italdesign
- 1/67 Zagato
- 1/68 Ghia
- 1/69 Frua
- 1/70 Pinin
- 1/71 Bertone
- 1/72 Italdesign
- 1/73 Zagato
- 1/74 Ghia
- 1/75 Frua
- 1/76 Pinin
- 1/77 Bertone
- 1/78 Italdesign
- 1/79 Zagato
- 1/80 Ghia
- 1/81 Frua
- 1/82 Pinin
- 1/83 Bertone
- 1/84 Italdesign
- 1/85 Zagato
- 1/86 Ghia
- 1/87 Frua
- 1/88 Pinin
- 1/89 Bertone
- 1/90 Italdesign
- 1/91 Zagato
- 1/92 Ghia
- 1/93 Frua
- 1/94 Pinin
- 1/95 Bertone
- 1/96 Italdesign
- 1/97 Zagato
- 1/98 Ghia
- 1/99 Frua
- 1/100 Pinin

Audi-Service

Audi-Service

Audi-Service

Audi-Service

Audi-Service

Audi-Service

Audi-Service

Audi-Service

Audi-Service

Audi-Service

Audi-Service

Audi-Service

Audi-Service

Audi-Service

Audi-Service

Audi-Service

Audi-Service

Audi-Service

Audi-Service

Audi-Service

Servier-Schleifer

Audi Longlife Service

- 1/1 Taxis
- 1/2 Privatpark
- 1/3 Transporter

Audi Inspektions-Service

- 1/1 Taxis
- 1/2 Privatpark
- 1/3 Transporter

Audi-Service

- 1/1 Taxis
- 1/2 Privatpark
- 1/3 Transporter
- 1/4 Mercedes-Benz
- 1/5 Volkswagen
- 1/6 Opel
- 1/7 Renault
- 1/8 Citroën
- 1/9 Peugeot
- 1/10 Skoda
- 1/11 Fiat
- 1/12 Alfa Romeo
- 1/13 Lancia
- 1/14 Volvo
- 1/15 Saab
- 1/16 Lotus
- 1/17 Bentley
- 1/18 Rolls Royce
- 1/19 Aston Martin
- 1/20 McLaren
- 1/21 Ferrari
- 1/22 Lamborghini
- 1/23 Maserati
- 1/24 Bugatti
- 1/25 Koenigsegg
- 1/26 Hennessey
- 1/27 Rimac
- 1/28 Pininfarina
- 1/29 Italdesign
- 1/30 Bertone
- 1/31 Zagato
- 1/32 Ghia
- 1/33 Frua
- 1/34 Pinin
- 1/35 Bertone
- 1/36 Italdesign
- 1/37 Zagato
- 1/38 Ghia
- 1/39 Frua
- 1/40 Pinin
- 1/41 Bertone
- 1/42 Italdesign
- 1/43 Zagato
- 1/44 Ghia
- 1/45 Frua
- 1/46 Pinin
- 1/47 Bertone
- 1/48 Italdesign
- 1/49 Zagato
- 1/50 Ghia
- 1/51 Frua
- 1/52 Pinin
- 1/53 Bertone
- 1/54 Italdesign
- 1/55 Zagato
- 1/56 Ghia
- 1/57 Frua
- 1/58 Pinin
- 1/59 Bertone
- 1/60 Italdesign
- 1/61 Zagato
- 1/62 Ghia
- 1/63 Frua
- 1/64 Pinin
- 1/65 Bertone
- 1/66 Italdesign
- 1/67 Zagato
- 1/68 Ghia
- 1/69 Frua
- 1/70 Pinin
- 1/71 Bertone
- 1/72 Italdesign
- 1/73 Zagato
- 1/74 Ghia
- 1/75 Frua
- 1/76 Pinin
- 1/77 Bertone
- 1/78 Italdesign
- 1/79 Zagato
- 1/80 Ghia
- 1/81 Frua
- 1/82 Pinin
- 1/83 Bertone
- 1/84 Italdesign
- 1/85 Zagato
- 1/86 Ghia
- 1/87 Frua
- 1/88 Pinin
- 1/89 Bertone
- 1/90 Italdesign
- 1/91 Zagato
- 1/92 Ghia
- 1/93 Frua
- 1/94 Pinin
- 1/95 Bertone
- 1/96 Italdesign
- 1/97 Zagato
- 1/98 Ghia
- 1/99 Frua
- 1/100 Pinin

Audi-Service

Audi-Service

Audi-Service

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)