

BMW

BMW 3 TOURING (G21N)(07.2022->) 330 D XDRIVE M SPORT MILD-HYBRID 210 KW (MOTOR 3,0 LTR. - 210 KW DIESEL) 5-TÜRIG

VIN: WBA51FZ070FU89273



Beschreibung


	Zulassungsdatum 03/04/2025	Laufleistung 48890 km
Farbe BLACK SAPPHIRE METALLIC	Jahr 2024	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Kombi	CO2 171 g/km	Hubraum 2993 cc
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel
Anzahl Gänge 8	Antriebsstrang Allradantrieb (4WD)	

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Buch

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Motorhaube / -	Kratzer	Lackieren
			
002	Dach / -	Kratzer	Lackieren
			
003	Kotflügel / Hinten Links	Delle	Smart Repair

			
004	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Lackieren
			
005	Stoßfänger / Vorne	Delle	Reparieren
			
006	Sicherheitskit / -	Fehlt	Ersetzen

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
- ☐ Hutablage
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Ersatzrad
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	BRIDGESTONE	225 / 50 / 17 / Ganzjahresreifen	7 mm
Vorne Rechts	BRIDGESTONE	225 / 50 / 17 / Ganzjahresreifen	7 mm
Hinten Links	BRIDGESTONE	225 / 50 / 17 / Ganzjahresreifen	7 mm
Hinten Rechts	BRIDGESTONE	225 / 50 / 17 / Ganzjahresreifen	7 mm

Kommentar


Bilder



Vorne Links




Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation




Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Motorhaube / - / Kratzer



Motorhaube / - / Kratzer




Dach / - / Kratzer




Dach / - / Kratzer




Dach / - / Kratzer



Koffiügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle




Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle