CarOnSale

BMW X3 XDRIVE20D

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.09.2026



11/2018	176.684km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X3 XDRIVE20D	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBATX35070NC08768	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 176.684km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 175.123km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 186g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	275 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	155 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Bordcomputer
- Dachreling Aluminium satiniert
- Dynamische Bremsleuchte
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Harnstofftank (SCR): 21,8 Ltr.
- Innenausstattung: Edelholz Pappel
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Licht- und Regensensor
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelschlussleuchte
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Radstand 2864 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca
- Sitzheizung vorn
- Tagfahrlicht LED
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Bremsassistent
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Luxury Line
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Serien-Fahrwerk
- Service-System: Remote Services
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca mit Dekorsteppung
- Start-Stop-Knopf
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Check-Control-System
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckleuchten LED
- Instrumententafel Sensatec
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- Nebelscheinwerfer LED
- Original Fahrzeug Farbe: SOPHISTOGRAU
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag hinten
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Servolenkung
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wärmeschutzverglasung getönt

Sonderausstattung

- Alarmanlage
- Audio-Navigationssystem Professional
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- CD-Laufwerk
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Head-up-Display
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innovations-Paket
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Metallic-Lackierung
- Paketkombination: Business-Paket in Verbindung mit Navigations-Paket ConnectedDrive
- Parkassistent-Paket
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Rückfahrkamera
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Service-System: Remote Services
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Verglasung Akustikglas
- WLAN-Hotspot

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBAJX35070NC08769

CarOnSale




MODE


RES
CNCL
LIM













20.0°
AUTO
OFF








Service Historie
OK Datum: 14.07.2026 Service: 00000 BMW
Kilometer: 175.123 km
OK Datum: 28.08.2025 Service: 00000 BMW
Kilometer: 165.938 km
OK Datum: 26.06.2024 Service: 00000 BMW
Kilometer: 143.073 km
OK Datum: 14.12.2023 Service: 00000 BMW
Kilometer:






BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigun


22.11.2018 0005 CRW00118S
M1G AC
WBATX35070NC08768 5
BMW
G3X
TX35
CAW500MA
X3 XDRIVE20D
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007 2017/1347AD
EURO6;WLTP;AD;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36AD 1995
7.2/8.2: +145 b.Anhängebetrieb *ww.AHK II.EGTG *Datum zur E
missionsklasse: 22.11.2018*
2 2 140/4000 213
-4708 -1891
-1876 -1825
100
186 2420 2420
1135 1395
1135 1395
75 3000 68
2400 750 5
245/50R19 105W
245/50R19 105W
Grau 7
e1*2007/46*1797*03
28.03.2018 K FC267114


Außer Betrieb ges
Wichtiger Hinweis:
J8ED8H1X
14.09.2026
Kreis Herford
Der Landrat
Straßenverkehr



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)