



Seat Ibiza Fresh

EZ 07/2003 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 219.330km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 65***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Ibiza Fresh		
Kategorie Kleinwagen	FIN VSSZZZ6LZ3R220536	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 219.330km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 64 PS (47 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2003	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 144g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	230 	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	185 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	125
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Auspuff Rohr hat ein Loch

Zusatzinformationen

Auspuff Rohr hat ein Loch

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Lena
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Bremsscheiben innenbelüftet
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 47 kW KAT (AZQ)
- Reifen 185/60 R14 ..H
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Bremsscheiben vorn (256 mm x 22 mm)
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontspoiler
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte (1)
- Rücksitz geteilt

- | | |
|--|------------------------|
| • Rücksitz klappbar | • Scheinwerfer H4 |
| • Seitenairbag | • Seitenaufprallschutz |
| • Serviceintervallanzeige | • Servolenkung |
| • Sondermodell Fresh | • Stoßfänger lackiert |
| • Trommelbremsen hinten (200 mm x 40 mm) | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung |
| • 3. Bremsleuchte | • Rücksitz klappbar |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| • Batterie 60 Ah | • Generator 90 A |
| • Karosserie: 5-türig | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]A close-up photograph showing a person's hand holding a car key. The key has a black plastic fob with a silver metal blade. The hand is positioned near the ignition switch of a vehicle, which is a black plastic component with a keyhole. The background is dark and out of focus, showing parts of the car's interior.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Verformung)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Rost)



Schweller links (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)