



Ford Kuga Titanium

EZ 07/2013 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 188.321km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 48***

Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Kuga Titanium [AT - SUV5 2.0 TDCi EU5, Titanium 4x4, 2012 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN WF0AXXWPMADR72530	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 188.321km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 162g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(8 mm)

Kratzer



(8 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	1570 
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Aktives Überrollschutzsystem
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachkonsole mit Leseleuchten und Zusatzspiegel
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Gurtstraffer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Batterie verstärkt
- Bordcomputer
- Dachhimmel Stoff
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fußraumleuchte vorn
- Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung

- | | |
|--|---|
| • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Intelligent Protection System (IPS) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Schulter-Airbag hinten |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn | • Kopfstützen hinten verstellbar |
| • Kopfstützen vorn verstellbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts | • Lenkrad (Leder 4-Speichen) |
| • Lenkrad mit Schaltwippen | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Leseleuchte vorn | • Leseleuchten im Fond |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelkonsole mit Armlehne |
| • Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDCi KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Power KeyFree-Startfunktion | • Radstand 2690 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Unterfahrschutz |
| • Unterfahrschutz hinten | • Verglasung getönt |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zusatzheizer für Dieselmotor |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • 9 Lautsprecher | • AUX-IN-Anschluss |
| • Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC) | • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) |
| • Anhängerkupplung Vorbereitung | • Außenspiegel Wagenfarbe |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Außenspiegel mit Blind Spot Informations System |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht | • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert |
| • Bodenleuchte im Außenspiegel | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Dachreling (Aluminium) | • Dachreling silber |
| • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung | • Easy-Driver-Paket plus |
| • Fahrassistenz-Paket | • Fahrassistenz-System: Active City Stop |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik) |

• Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent (Ford Emergency Assist)	• Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor	• Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
• Frontscheibe heizbar	• Fußmatten Teppich
• Heckklappenbetätigung elektrisch	• Heckleuchten LED
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)	• Navigationssystem: Sony (mit Ford SYNC)
• Parkpilotsystem hinten	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Sitzbezug / Polsterung: Leder	• Sitzheizung vorn
• Style-Paket	• Tagfahrlicht LED
• USB-Anschluss	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Rost)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)




Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Dach (Delle)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Ohne Funktion)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)