



Volkswagen Tiguan Cup Sport & Style 4Motion

EZ 11/2014 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 162.753km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 78***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Cup Sport & Style 4Motion [DE - SUV5 1.4 TSI EU5, 4Motion Cup Sport & Style, 2013 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZFW051953	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 162.753km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 152.426km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 178g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Kratzer,
Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Kratzer, Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	200 	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	124	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach auf Instrumententafel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagefach an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Dachreling silber eloxiert
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)

• Fensterheber elektrisch vorn und hinten	• Frontscheibe Verbundglas getönt
• Fußmatten Textil	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Getriebe 6-Gang	• Getränkehalter vorn
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber-Metallic	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Lendenwirbelstützen vorn	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn
• Leuchtweitenregelung	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 1,4 Ltr. - 118 kW 16V TSI	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Multimediabuchse MEDIA-IN	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Radstand 2604 mm	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Seitenschutzleisten Chrom	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe
• Sitze: Sportsitze vorn	• Sitzheizung vorn
• Sitzlehne vorn rechts umklappbar	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger lackiert	• Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Antennen-Diversity	• Multimediabuchse AUX-IN
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Parkbremse elektrisch	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
• Einparkhilfe hinten	



Sonderausstattung

• Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)	• Laderaumboden variabel und herausnehmbar
• Perleffekt-Lackierung	• Reifendruck-Kontrollsystem


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Anderer Schaden):
Beklebung



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Anderer Schaden):
Beklebung



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Anderer Schaden):
Beklebung



Motorhaube (Riss/Bruch, Anderer Schaden, Steinschlag):
Beklebung



Motorhaube (Riss/Bruch, Anderer Schaden, Steinschlag):
Beklebung



Motorhaube (Riss/Bruch, Anderer Schaden, Steinschlag):
Beklebung



Motorhaube (Riss/Bruch, Anderer Schaden, Steinschlag):
Beklebung



Motorhaube (Riss/Bruch, Anderer Schaden, Steinschlag):
Beklebung



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Beklebung



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Anderer Schaden):
Beklebung



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Anderer Schaden):
Beklebung



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Anderer Schaden):
Beklebung



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Anderer Schaden):
Beklebung



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Anderer Schaden):
Beklebung



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle, Anderer Schaden):
Beklebung



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden, Anderer Schaden): Beklebung



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden, Anderer Schaden): Beklebung



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Anderer Schaden): Beklebung



Türe hinten links (Kratzer, Anderer Schaden): Beklebung



Türe hinten links (Kratzer, Anderer Schaden): Beklebung



Türe hinten rechts (Anderer Schaden, Kratzer, Lackschaden): Beklebung



Türe hinten rechts (Anderer Schaden, Kratzer, Lackschaden): Beklebung



Türe hinten rechts (Anderer Schaden, Kratzer, Lackschaden): Beklebung



Türe hinten rechts (Anderer Schaden, Kratzer, Lackschaden):
Beklebung



Rückscheibe (Anderer Schaden): Beklebung



Kotflügel vorne links (Anderer Schaden): Beklebung



Kotflügel vorne rechts (Anderer Schaden, Kratzer, Lackschaden):
Beklebung



Kotflügel vorne rechts (Anderer Schaden, Kratzer, Lackschaden):
Beklebung



Kotflügel vorne rechts (Anderer Schaden, Kratzer, Lackschaden):
Beklebung



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Anderer Schaden, Kratzer): Beklebung



Seitenteil hinten rechts (Anderer Schaden, Kratzer): Beklebung



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Anderer Schaden): Beklebung



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Anderer Schaden): Beklebung



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Anderer Schaden): Beklebung

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)