



Zustandsbericht

Fahrzeugdaten			
Volkswagen Multivan Edition			
Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WV2ZZZST2SH025867	Laufleistung abgelesen:	29714 km
Erstzulassung / Baujahr:	21.05.2025 / 2025	Besichtigungsdatum/-ort:	12.08.2026 Weinsberg
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	VAN/MPV
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	0603//CVC	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	Automatik	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1968 ccm / 110 kW (150 PS)	Antriebsart:	Frontantrieb
Lackfarbe:	Candy-Weiß	Türen / Sitzplätze:	5 / 7
Nächste HU / AU:	05.2028 / 05.2028	Polster Art:	Stoff
Farbe Innenausstattung:	Grau	Fahrzeug fahrbereit:	Ja
Fahrzeug verkehrssicher:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Besichtigungsbedingung:	0		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Hankook	235/50/R18/101H 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Hankook	235/50/R18/101H 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Hankook	235/50/R18/101H 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Hankook	235/50/R18/101H 5 mm
Verkehrssicherheit:	verkehrssicher	
Ersatzrad:	Tirefit	
Zustand Ersatzrad:	-	

Nicht montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Bridgestone	215/60/R17/104H 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Bridgestone	215/60/R17/104H 7 mm
2. Achse - links / Zust.	Bridgestone	215/60/R17/104H 8 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Bridgestone	215/60/R17/104H 8 mm
Verkehrssicherheit:	verkehrssicher	

Serienausstattung	
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar • Antriebsart Frontantrieb • Ausführung Life • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar • Außenspiegel konvex, rechts • Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert • Bremsbelagverschleissanzeige • Dekor-/Zierfolie Edition (Heckklappe und Schweller) • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch • Fahrassistenz-System Ausweich-Assistent und Abbiege-Assistent • Fahrassistenz-System Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist) • Fahrassistenz-System Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion • Fensterheber elektrisch vorn • Funkschlüssel (2) • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) • Handschuhfach beleuchtet • Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Anti-Blockier-System (ABS) • Audiosystem Ready 2 Discover (Touchscreen-Farbdisplay 10", inkl. Streaming & Internet) • Ausführung MULTIVAN • Außenspiegel konvex, links • Außenspiegel schwarz lackiert • Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Teppich • Dach schwarz lackiert • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) • Fahrassistenz-System Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung • Fahrassistenz-System Bremsassistent (HBA) • Fahrassistenz-System Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) • Fahrassistenz-System Verkehrszeichenerkennung • Frontscheibe Verbundglas getönt • Fußmatten Fahrerhaus Textil • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG • Heckleuchten dunkel getönt • Innenausstattung Dekoreinlagen Dark Silver brushed • Intelligent Speed Assist inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer • Karosserie/Aufbau Bus

• Kraftstofftank 58 Ltr. • Leuchtweitenregelung automatisch und Kurvenlicht dynamisch • Luftausströmer im Fond • Mobile Online Dienste App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto) • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI • Nichtraucher-Paket • Radioempfang digital (DAB+) • Regensensor • Rußpartikelfilter • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links mit Zuziehhilfe • Schlechtwetter-Licht • SCR-System (AdBlue-Technologie) • Servolenkung elektro-mechanisch, geschwindigkeitsabhängig • Sitzbezug / Polsterung Stoff Ribella • Sitze im Fahrerhaus Beifahrersitz höhenverstellbar • Sitze im Lade-/FG-Raum 1.Reihe mit 2 Armlehnen innen (abnehmbar) • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Start/Stop-Anlage Motor • Umfeldbeleuchtung seitlich mit Projektionsfunktion • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten • Zierleiste zwischen Scheinwerfern schwarz lackiert und Chromleisten • Zusatzheizung	• Lautsprecher (8) • LM-Felgen • Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light) • Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus <i>Vorbereitung Onlinedienste</i> • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB vorn und 4 x USB-Ladeanschluß Fahrgastraum (Typ C) • Notrufsystem • Radstand 3124 mm • Reifenkontroll-Anzeige • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Zuziehhilfe • Schubladen unter Rücksitze außen und 2 Abfallbehälter • Seitenairbag / Kopfairbag / Center-Airbag vorn und Kopfairbag hinten • Sitzausstattung 7-Sitzer • Sitze im Fahrerhaus 4 Armlehnen, Lendenwirbelstützen elektr. und Klapptische • Sitze im Fahrerhaus Fahrersitz höhenverstellbar • Sitze im Lade-/FG-Raum 2.Reihe mit Vorbereitung für 2 Armlehnen innen • Sprachassistent IDA und elektronische Sprachverstärkung • Tagfahrlicht und Assistenzfahrlicht mit Coming Home / Leaving Home • Verbandkasten und Warndreieck • Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre (Alcolock) • Wegfahrsperre (elektronisch) • Zul. Gesamtgewicht 2,85 t
---	---

Sonderausstattung	
• Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen-Farbdisplay 10", inkl. Streaming & Internet) • Bordwerkzeug, Reifen-Reparaturkit und Wagenheber • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn • Fahrassistenz-Paket Advanced	• Ausstattungs-Paket Easy Open Basic • Bremsscheiben vorn 17" • Digital Cockpit Pro (Instrumentenanzeige Digital) • Fenster im Lade-/FG-Raum - schiebbar, vorn links/rechts, Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) • Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung • Laderraumunterteilung, Gepäcksicherungsnetz und

• Insassen-Schutzsystem proaktiv • Lackierung 2-Farben-Lackierung Candy-weiss uni / Deep Black Perleffekt • Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion • Park-Paket Basic • Sitz-Paket 7-Sitzer, 2-2-3 vis-a-vis (2 Einzelsitze, 2 Einzelsitze entgegen der Fahrtrichtung, 3 Einzelsitze) • Umfeldleuchte in Heckklappe und Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)	• Klappbox • Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion • Schließ-/Startsystem Keyless Advanced mit Safesicherung • Sitze im Fahrerhaus Fahrer- und Beifahrersitz, heizbar • Winterbereifung zusätzlich
---	---

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung	
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	
Hinweis:	Vorschaden: vorne rechts

Übersicht durchgeführte Technikprüfung			
Bremsanlage:	 Eingeschränkt geprüft	Motorlauf:	 Eingeschränkt geprüft

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Fahrzeug hat Alters- und Gebrauchsspuren.

Schäden



	Bauteil	Schaden
1.	Tür Vorne - Rechts	Abschürfung
2.	Heckklappe	Abschürfung
3.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren
4.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren
5.	Motorhaube	Gebrauchsspuren
6.	Frontgrill Oben	Gebrauchsspuren
7.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren



	Bauteil	Schaden
8.	Service Motoröl und Inspektion	Fehlermeldung
9.	Kofferraum Verkleidungsteile	Gebrauchsspuren
10.	Scheinwerfer rechts und links	Gebrauchsspuren
11.	Fahrzeug Harz Kratzer Säure	Harz-/ Säureeinwirkung
12.	Innenraum und Kofferraum	Gebrauchsspuren
13.	Klappbox	Fehlt
14.	Fernbed. Standheizung	Fehlt

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik

übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Vorne links



Hinten rechts



Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel



Felgen



Felgen



Felgen



Felgen



Motorraum



Serviceheft




Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Getriebe



Innenraum hinten



Ansicht Vorne



Ansicht Hinten



Ansicht Links



Ansicht Rechts



Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole



Fahrersitz



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Rechts

Abschürfung



2. Heckklappe

Abschürfung



3. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren




4. Windschutzscheibe

Gebrauchsspuren




5. Motorhaube

Gebrauchsspuren



6. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



7. Stoßfänger Vorne

Gebrauchsspuren



8. Service Motoröl und Inspektion

Fehlermeldung



9. Kofferraum Verkleidungsteile

Gebrauchsspuren



11. Fahrzeug Harz Kratzer Säure

Harz-/ Säureeinwirkung