



Renault Espace Dynamique

EZ 11/2007 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 359.919km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 79***

Fahrzeug aufgenommen am: 15.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Espace Dynamique [DE - Van5 2.0 16V Turbo / TCe 170 EU4, Dynamique, 2006 - 2010]		
Kategorie Limousine	FIN VF1JK0AA638851686	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 359.919km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2007	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 232g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	95	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	325 
Motorhaube	105	Heckklappe	-
Dach	145		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehnen an Vordersitze
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe (Sun-Protect)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: 4x30 Watt mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V Turbo
- Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS

- | | |
|--|---|
| • Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenaufprallschutz |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Untersteuerungskontrolle (USC) | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Entry & Drive |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz |
| • Fensterheber elektrisch hinten | • Fensterheber elektrisch vorn |
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Park-Distance-Control (PDC) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











30.11.2007	3333	AAR001228	2	01	125/5000	205
M1	BE		4656		1894	
VFIJK0AA638851386			1728-1801		1760-1995	
RENAULT			80			
K			224	2475	2475	
JKOA			1420	1410		
JKOAA6			1420	1410		
			80	3750	71	
ESPACE			2000	750		
RENAULT (F)			225/60 R16 (102) V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/60 R16 (102) V			
Mehrzweckfahrzeug			WEISS	0/-		
70/220*2003/768/EG			62*98/14*0265*27			
EURO 4			29.11.2007	HM764875		
Benzin						
0001	0462	1998				
WW.AHK	IL	EGTG/ABE*zu1.Ges	Gew.d.Zuges max.4050kg*			

Bitte zusammen mit Fahrzeugbrief zur Wiederinbetriebnahme

außer Betrieb gesetzt am 08.06.20

Landratsamt Lörrach
Verkehr
Kfz-Zulassungsbehörde
06330

Schwarz

Definition des Feldes:
B: Datum der Einstellung des Fahrzeuges außer Betrieb
D1: Marke
D2: Typ/Variante/Version
F1: Technische Merkmale des Fahrzeuges
F2: Im Zulassungsfahrzeug festgestellte Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeuges
H: Original- oder Zulassungsfahrzeug
K: Fahrzeugklasse
L: Anzahl der Achsen
M: Anzahl der Türen
N: Anzahl der Sitzplätze
O1: Kraftstoffart
O2: Kraftstoffverbrauch
P: Farbe des Fahrzeuges
R: Baujahr
S1: Motorleistung in kW (N)
S2: Motorleistung in PS (CV)
U1: Motorart
U2: Motorbauart
V1: CO2-Emission in g/km
V2: CO2-Emission in g/km (N)
V3: CO2-Emission in g/km (N) (N)
V4: CO2-Emission in g/km (N) (N)
V5: CO2-Emission in g/km (N) (N)
V6: CO2-Emission in g/km (N) (N)
V7: CO2-Emission in g/km (N) (N)
V8: CO2-Emission in g/km (N) (N)
V9: CO2-Emission in g/km (N) (N)
V10: CO2-Emission in g/km (N) (N)
V11: CO2-Emission in g/km (N) (N)
V12: CO2-Emission in g/km (N) (N)
V13: CO2-Emission in g/km (N) (N)
V14: CO2-Emission in g/km (N) (N)
V15: CO2-Emission in g/km (N) (N)
V16: CO2-Emission in g/km (N) (N)
V17: CO2-Emission in g/km (N) (N)
V18: CO2-Emission in g/km (N) (N)
V19: CO2-Emission in g/km (N) (N)
V20: CO2-Emission in g/km (N) (N)

Fertigstellung Certificate
Bundesrepublik Deutschland

14.06.2007

Landratsamt Lörrach
Verkehr
Kfz-Zulassungsbehörde
06330

Schwarz



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Fahrtür (Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Fensterheber vorne links ohne Funktion



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)