



## Mercedes-Benz A 150 5-türig

EZ 06/2007 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 133.486km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 33\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                        |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Mercedes-Benz                                | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>A 150 5-türig [DE - LimS5 A 150 EU4, Elegance, 2006 - 2008] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Kleinwagen                                    | FIN<br>WDD1690311J491902                                                               | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>133.486km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>09/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                       | Leistung<br>95 PS (70 KW)                   | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                      | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>1.498 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                 | Letzter Service<br>115.099km                | Letzter Service am<br>08/2020            |
| Emissionsklasse<br>Euro 4                                  | Sitze<br>5                                                                             | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>06/2007                                              | Farbe<br>Silber                                                                        | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                          | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                        | CO2-Emissionen<br>148g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>6.2l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (4 mm)                                                                            | (4 mm)                                                                            | (7 mm)                                                                            | (7 mm)                                                                            |
| Kerben                                                                            | Kerben                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |

### 2. Satz

Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 15)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                        | Hinten links                                                                        | Hinten rechts                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (8 mm)                                                                            | (8 mm)                                                                              | (8 mm)                                                                              | (8 mm)                                                                              |

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 120                                                                                     | Beifahrertür             | 115                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 110                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 120                                                                                       |
| Türe hinten links       | 120                                                                                     | Türe hinten rechts       | 120                                                                                       |
| Seitenteil hinten links | 355  | Seitenteil hinten rechts | 115                                                                                       |
| Motorhaube              | 110                                                                                     | Heckklappe               | 195  |
| Dach                    | 120                                                                                     |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruckwarner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Nebelscheinwerfer
- Armauflage vorn mit Fach
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Elegance
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,5 Ltr. - 70 kW KAT
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Original Fahrzeug Farbe: POLARSILBER



## Sonderausstattung

---

- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Licht- und Sicht-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Fußmatten Teppich / Rips
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reserverad als Notrad
- Sitzheizung vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


# Fahrzeugfotos















# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)