



BMW X1 xDrive 25 d Sport Line

EZ 06/2017 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 92.358km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung X1 xDrive 25 d Sport Line [DE - SUV5 xDrive25d EU6, Sport Line, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAHU510405H94670	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 92.358km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 231 PS (170 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 47.597km	Letzter Service am 07/2023
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 133g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Felgen verkratzt;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	175 	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	130	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armauflage vorn
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fußmatten Velours
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Laderaumboden faltbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Leseleuchten vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 170 kW Turbodiesel
- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Bordcomputer
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kraftstofftank: vergrößert
- Laderaumboden variabel
- Leseleuchten hinten
- Licht-Paket
- Multifunktion für Lenkrad

- | | |
|---|---|
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III |
| • Park-Distance-Control (PDC) | • Parkbremse elektrisch |
| • Radstand 2670 mm | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung Servotronic |
| • Sport Line | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Abbiegelicht | • Ablagetisch an Rückenlehne |
| • Alpinweiß-Lackierung (Uni) | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Außenspiegel-Paket |
| • Business-Paket | • Convenience-Paket |
| • Dachreling schwarz | • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung | • Fzg. ohne Modell-Schriftzug |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Head-up-Display |
| • Heckklappenbetätigung automatisch | • HiFi-Lautsprechersystem |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz |
| • Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem) | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar |
| • Navigationssystem: Navigation (USB) | • Navigationssystem: Navigation Plus (USB) |
| • Panoramadach (Glas) | • Raucher-Paket |
| • Rückfahrkamera | • Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang) |
| • Sitze hinten mechanisch verstellbar | • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich | • Travel-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)