



Volkswagen Beetle Design

EZ 11/2013 | Roadster/Cabrio | Benzin | Schaltgetriebe | 76.752km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Beetle Design		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WVWZZZ16ZDM808834	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 76.752km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 142g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	210 	Heckklappe	240 
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte; Heckklappen Öffner ohne Funktion

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antennen-Diversity
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach zusätzlich (Käferfach)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Überrollschutzsystem (Überrollbügel)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Design
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Handschuhfach abschließbar
- Heckspoiler
- Innenspiegel abblendbar

• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 2-türig
• Kopfstützen hinten (2-fach)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leuchtweitenregelung	• Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Multimediabuchse AUX-IN
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Seitenschutzleisten Wagenfarbe mit Chromeinlage
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Komfortsitz vorn links
• Sitze: Komfortsitz vorn rechts	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Steckdosen 12V in Mittelkonsole vorn und hinten	• Stoßfänger lackiert
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
• Zentralverriegelung	



Sonderausstattung

• Ablage tasche an Vordersitzlehnen	• Antennen-Diversity
• Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Innenausstattung: Leder Vienna (inkl. Sitzheizung vorn)
• Lendenwirbelstützen vorn	• Lenkrad (Leder)
• Metallic-Lackierung	• Multimediabuchse AUX-IN
• Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)	• Raucher-Paket
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Sitze: Sportsitz vorn links
• Sitze: Sportsitz vorn rechts	• Sitze: Sportsitze vorn
• Sitzheizung vorn	• Sitzheizung vorn
• Windschott	• Winter-Paket
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)