



Renault Kangoo Intens

EZ 02/2022 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 43.303km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 90***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Kangoo Intens [DE - Van5 1.3 TCe130 EU6d, Intens, 2021 - 2022]		
Kategorie Van	FIN VF1RFK00168300771	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 43.303km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.332 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 20.170km	Letzter Service am 02/2024
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2022	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 155g/km (WLTP) 144g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (WLTP) 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(1 mm)	(1 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Ungleichmäßig abgefahren	Ungleichmäßig abgefahren						

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling mit integriertem Grundträger
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv
- Fensterheber elektrisch hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach Schublade (Easy-Life)
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage im Fond
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Ablagefach über den Sonnenblenden
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgänger- und Fahrraderkennung
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckklappe mit Verglasung / Heckscheibenheizung und Heckwischeranlage
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Lenkrad (Leder)

• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Licht- und Regensensor	• Luftdüsen im Fond
• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach	• Motor 1,3 Ltr. - 96 kW TCE
• Multimedia-System Easy Link mit Navigationssystem (Touchscreen 8")	• Nebelscheinwerfer LED
• Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht statisch	• Otto-Partikelfilter (GPF)
• Radstand 2716 mm	• Reifen 205/55 R17 ..H
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision)	• Schiebetür links mit Fenster
• Schiebetür rechts mit Fenster	• Seitenairbag vorn
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Türdichtungen mit Staubschutz	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verglasung hinten stark abgedunkelt	• Warnanlage für Sicherheitsgurte
• Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	• Radioempfang digital (DAB+)
• Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	• Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
• USB-Anschluss	• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
• Touchscreen (8,0 Zoll)	



Sonderausstattung

-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













21.02.22	3333	BPJ000389	2	01	96	6000	183
M1	AF		4488			1859	
VF1RFK00168300771	7		1800-1860			1550-1691	
RENAULT			75				
RFK			155			2071	
RKA			1070			1140	
MB6A742E1000			1070			1140	
			74			3750	68
KANGOO			1500			750	5
RENAULT (F)			205/65R17 (95)H				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.			205/55R17 (95)H				
Mehrzweckfahrzeug							
715/2007*2018/1832AP							
EURO6;WLTP;AP:PI/CI; M, N			e2*2018/858†00001*04				
Benzin			02.12.21			GN273010	
0001	36AP	1332					
WW.AHK 1t. EGT6*							

Deutschland
Zulassungsbuchung Teil II

Die Zulassungsbuchung ist ein Dokument, das die Zulassung eines Kraftfahrzeugs in Deutschland bestätigt. Es enthält die wichtigsten Daten des Kraftfahrzeugs und des Zulassungsinhabers.

Die Zulassungsbuchung ist ein Dokument, das die Zulassung eines Kraftfahrzeugs in Deutschland bestätigt. Es enthält die wichtigsten Daten des Kraftfahrzeugs und des Zulassungsinhabers.

Die Zulassungsbuchung ist ein Dokument, das die Zulassung eines Kraftfahrzeugs in Deutschland bestätigt. Es enthält die wichtigsten Daten des Kraftfahrzeugs und des Zulassungsinhabers.

RENAULT
RG - ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
GÜLTIG FÜR VOLLESTÄNDIGE PAKETREISE M1

Der Zulassungsinhaber ist verpflichtet, das Kraftfahrzeug in den Zustand zu versetzen, in dem es bei der Zulassung war. Er ist verpflichtet, das Kraftfahrzeug in den Zustand zu versetzen, in dem es bei der Zulassung war.

Der Zulassungsinhaber ist verpflichtet, das Kraftfahrzeug in den Zustand zu versetzen, in dem es bei der Zulassung war. Er ist verpflichtet, das Kraftfahrzeug in den Zustand zu versetzen, in dem es bei der Zulassung war.

RENAULT
RG - ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
GÜLTIG FÜR VOLLESTÄNDIGE PAKETREISE M1

Der Zulassungsinhaber ist verpflichtet, das Kraftfahrzeug in den Zustand zu versetzen, in dem es bei der Zulassung war. Er ist verpflichtet, das Kraftfahrzeug in den Zustand zu versetzen, in dem es bei der Zulassung war.

Der Zulassungsinhaber ist verpflichtet, das Kraftfahrzeug in den Zustand zu versetzen, in dem es bei der Zulassung war. Er ist verpflichtet, das Kraftfahrzeug in den Zustand zu versetzen, in dem es bei der Zulassung war.

ATROLLNACHWEISE (1/6)

YFAFFK00A683607M

27000 Km-Stand

2.2.24 Km-Stand 20130

Stempel

Rechnungs-Nr.

Kontrolle auf Korrosion:

Nicht OK

Kontrolle auf Korrosion:

Nicht OK

Kontrolle auf Korrosion:

Nicht OK



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Fahrtür (Verformung)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Verformung)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller rechts (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)