



Mercedes-Benz ML 280 CDI 4Matic

EZ 10/2007 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 201.779km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 81***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung ML 280 CDI 4Matic [AT - SUV5 ML 280 CDI EU4, DPF, 2006 - 2008]		
Kategorie Geländewagen	FIN WDC1641201A255192	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 201.779km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.987 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 154.135km	Letzter Service am 10/2021
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2007	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 254g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 9.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	300 
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	250 	Seitenteil hinten rechts	380 
Motorhaube	120	Heckklappe	230 
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getränkehalter vorn und hinten
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: LASURITBLAU
- Radstand 2915 mm
- Rußpartikelfilter
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Anbauteile Wagenfarbe
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Motor 3,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Chrom-Paket | • Diebstahl-Warnanlage |
| • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz | • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) |
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo | • Metallic-Lackierung |
| • Off-Road-Styling-Paket | • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) |
| • Reserverad als Notrad | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Trittbretter seitlich (Edelstahl) |
| • Verbundglas wärmedämmend und infrarot-reflektierend | • iPod Interface-Kit |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









41	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
42	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
43	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
44	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
45	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
46	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
47	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
48	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
49	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
50	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
51	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
52	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
53	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
54	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
55	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
56	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
57	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
58	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
59	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
60	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
61	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
62	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
63	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
64	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
65	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
66	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
67	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
68	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
69	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
70	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
71	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
72	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
73	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
74	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
75	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
76	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
77	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
78	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
79	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
80	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
81	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
82	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
83	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
84	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
85	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
86	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
87	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
88	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
89	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
90	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
91	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
92	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
93	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
94	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
95	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
96	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
97	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
98	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
99	Herstellerkennung	WDC1641201A255192
100	Herstellerkennung	WDC1641201A255192

[illegible][illegible]

Serviceheft					
Serviceberichte					
WDC169A20AA ESS 992 Fahrzeug-Identifikationsnummer		ASSYST PLUS		Werkstatt/COD	
Datum	16.10.2021		km Stand	154135	Tage
Reparatur-Auftr./Nr.				Werkstattnummer	
MobilLife:	Ja	Nein	Erneuert:	Ja	Nein
Mobilität	☐	☒	Motor	☒	Kraftstofffilter
Gärtnere gegen Durchrostung	☐	☒	Oil-/Zubehörgestriebe	☐	Kundelfilter
(bis zum nächsten fälligen Service)			Bremsschlauch/-kabel	☐	Lichtfilter-Einsatz
			Kühlmittel	☐	Saugrohr
			Zündkerzen	☐	
			Ölmarke/Vielstufen-Motor	5W30	
			Ölmarke/Vielstufen-Zubehörgestriebe		
Autobedarf / DEIBEL GmbH Eggenhofenstraße 3 A - 5230 Hülsering T: 03332/153596 F: 03332/63646					
Jahreskilometer, Standort Mercedes-Benz Service Station					

Serviceheft

Serviceberichte

WJC 164 120AA 855APL
 Fahrzeug-Kennzeichen

30.09.2020 Datum
 14588 km
 14068170
 Kilometer-Zähler-Nr.

ASSYST PLUS

505
 Werkstattcode
 15 Tage
 Resturlaub
 15661 km
 Resturlaub

MobilLife:

Garantie gegen Durchrostung (bis zum nächsten fälligen Service)	Ja ☒ Nein ☐	Erneuert:	Ja ☒ Nein ☐	Ja ☐ Nein ☐
		Motoröl	☒ Kraftstofffilter	☐
		Öl-Automatgetriebe	☐ Konditor	☐
		Bremsscheibe	☐ Luftfilter-Einsatz	☐
		Kühlmittel	☐ Staubfilter	☐
		Zündkerzen	☐	☐

Ölmarke /Viskosität Motor: ARAL 5W30

Ölmarke /Viskosität Automatikgetriebe: _____


Mercedes-Benz
 Autorisierter Servicepartner u. Verkaufsfahrer
JOSEF HARB GmbH
 11100 Wien Tel. 0317795144
Harb

© Mercedes-Benz Service (Deutschland)

57



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Riss/Bruch, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschleiß)