



Peugeot 308 Allure

EZ 01/2019 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 101.554km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 84***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 308 Allure [DE - Kb5 1.2 e-THP/PureTech 130 EU6d-T, Allure (GPF), (Facelift) 2017 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN VF3LRHNSRJS362199	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 101.554km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 80.883km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 130g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kerben



(4 mm)

Kerben



(4 mm)

Kerben



(4 mm)

Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Reifenschäden: Felgen verschürft



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anzeige Motorölstand
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- City-Paket
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Gurtstraffer
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem WIP Sound (Radio)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremskraftregler
- Dachreling (Aluminium)
- Dynamik-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterrahmen mit Chromblende
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Gurtkraftbegrenzer
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar

• Heckscheibenwischer	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Kartentasche an Vordersitze
• Kindersicherung elektrisch	• Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kopfstützen vorn verstellbar	• Kühlergrill schwarz, Rahmen verchromt
• Lendenwirbelstütze vorn	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad mit Multifunktion	• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leuchtweitenregelung elektrisch
• Mittelarmlehne vorn	• Mobile Online Dienste Mirror Screen
• Modellpflege	• Motor 1,2 Ltr. - 96 kW 12V e-THP / PureTech
• Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay	• Otto-Partikelfilter (GPF)
• Parkbremse elektrisch	• Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenairbag vorn (doppelt)
• Seitenaufprallschutz	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
• Servolenkung elektronisch gesteuert	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Steckdose 230V
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Warnanlage für Sicherheitsgurte	• Wegfahrsperre mit Transponder
• WIP-Bluetooth	• Audiobedienung am Lenkrad
• Audiosystem mit 6 Lautsprecher	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• USB-Schnittstelle	• Außenspiegel klappbar + elektr. verstellbar
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Nebelscheinwerfer	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Einparkhilfe hinten	• Einparkhilfe akustisch
• Einparkhilfe vorn	• Komfort-Paket
• Mittelarmlehne hinten	• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
• Licht- und Regensensor	• Antischlupfregelung (ASR)
• Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz	• Licht- und Regensensor
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Original Fahrzeug Farbe: BLANC NACRE



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	• Navigationssystem Plus
• Reserverad als Notrad	• Safety Plus-Paket

- | | |
|---|---|
| • Sonderlackierung Perlmutter-Weiß | • Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System |
| • Nebelscheinwerfer | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion | • Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung) |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor | • Türgriffe außen verchromt |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Dach (Delle)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Kratzer)