



Mini Clubman Cooper

EZ 06/2015 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 142.962km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 41***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung Clubman Cooper [DE - LimS3 Cooper 1.5 EU6, 2014 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WMWXM510403A45374	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 142.962km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Kerben,
Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	125	Heckklappe	130
Dach	220 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
• Außentemperaturanzeige	• Bremsenergierückgewinnung
• Dach Wagenfarbe	• Drehzahlmesser
• Dynamische Bremsleuchte	• Elektron. Bremskraftverteiler
• Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten	• Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
• Getränkehalter	• Griffleiste Heckklappe, Schwarz hochglänzend
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Color-Line Carbon Black
• Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black	• Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter
• Karosserie: 3-türig	• Kopfstützen
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Leuchtweitenregelung
• Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: PEPPER (OLD ENGLISH) WHITE
• Personalisierungssystem (Personal Profile)	• Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt	• Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
• Sitzausstattung: 4-Sitzer	• Sitze vorn mechanisch verstellbar

- | | |
|---|---|
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Türgriffe innen verchromt |
| • Uni-Lackierung | • Warndreieck |
| • Zentralinstrument mit LED-Ring | • Außenspiegel elektr. verstellbar |
| • Dachspoiler | • Fensterheber elektrisch vorn |
| • Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • USB-Schnittstelle |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home) | • Bremsassistent |
| • Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) | • Dynamische Traction Control (DTC) |
| • Elektron. Sperrdifferential | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Kopf-Airbag-System hinten | • Kopf-Airbag-System vorn |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Seitenairbag vorn |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Tagfahrlicht | • Getriebe 6-Gang |
| • Servolenkung Servotronic | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Ausstattungs-Paket: Chili | • Ausstattungs-Paket: Wired |
| • Blinkleuchten Weiß | • Blinkleuchten Weiß |
| • Chrome-Line Exterieur | • Dachhimmel Anthrazit |
| • Dekor-/Zierstreifen auf Motorhaube | • Excitement-Paket |
| • Fußmatten Velours | • Fzg. ohne Modell-Schriftzug |
| • Innenausstattung: Chrome-Line | • Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Piano Black |
| • Laderaumboden variabel | • Leseleuchten vorn |
| • Licht-Paket | • MINI Driving Modes |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich |
| • Uni-Lackierung Pepper White | • Zentralinstrument mit LED-Ring |
| • Licht- und Regensensor | • Armauflage vorn |
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Diamond | • Sitzheizung vorn |
| • Sportsitze vorn | • Audio-Navigationssystem Professional |
| • Bordcomputer | • MINI Connected (Schnittstelle) |
| • MINI Connected XL (Schnittstelle) | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |

- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Bremsfunktion (DCC)
- Park-Distance-Control (PDC)
- Nebelscheinwerfer LED
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Nebelscheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)