CarOnSale

Smart forfour electric drive / EQ

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 82*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



10/2021	6.075km	LEISTUNG 82 PS	KRAFTSTOFF Elektrisch	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Smart	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG forfour electric drive / EQ [DE - LimS5 electric drive / EQ, EQ passion, (Facelift) 2019 - 2022]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W1A4530911Y265719	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 6.075km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 82 PS (60 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 5.423km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
17,6 kWh	0,4 h	8,5 h

BATTERIESPANNUNG
190 V

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP	FELGE
Allwetterreifen	Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS	HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm	⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**125 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**125 µm**	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**165 µm** ⚠	Seitenteil hinten rechts	**145 µm**
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	**135 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Soundmodul)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Bordcomputer
- Cool & Audio-Paket
- Design- und Ausstattungslinie passion
- Elektromotor 60 kW (cont. 41 kW)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrzeug mit HV-Kauf-Batterie
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System / Seitenairbag
- Kühlermaske schwarz, genarbt
- Laderaumabdeckung
- Modellbezeichnung geändert
- Modellpflege
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenfenster hinten ausstellbar
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tagfahrlicht LED
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Zusatzinstrumente für Batterieladezustand und Leistungsanzeige
- Audiosystem Smart
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Klimaautomatik
- Außenspiegel Farbe Tridion-Sicherheitszelle
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Original Fahrzeug Farbe: TRIDION DEEP BLACK

Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Faltdach elektrisch
- Schnellladevorrichtung
- Audiosystem Smart Media-System connect
- USB-Anschluss
- Einparkhilfe hinten
- Laderaumabdeckung
- Handschuhfach abschließbar
- Ladekabel mit Schukostecker
- Ausstattungs-Paket: Advanced
- Ladekabel-Paket
- Sitzheizung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Reifen-Reparaturkit (Kompressor)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Ausstattungs-Paket: Plus
- Metallic-Lackierung
- Tridion-Sicherheitszelle Ice White (Farbcode)
- AUX-IN-Anschluss
- Smartphone integriert
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektr. vorn, mit Einklemmschutz
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















smart
CarOnSale






BAYERN 1

smart
MERCEDES-BENZ AG
e1*2001/116*0413
W1A4530911Y265719
1570 Kg
1-750 Kg
2-870 Kg
Made in Slovenia

CarOnSale


CarOnSale

A/C
OFF
AUTO



OK


LARRY








Mercedes-Benz
Servicehistorie


smart
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0122660389
3946220
GF725137






Nov 26




GF725137

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)