



Volkswagen T-Roc Sport 4Motion

EZ 01/2018 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 76.707km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 98***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung T-Roc Sport 4Motion [DE - SUV5 2.0 TSI EU6, 4Motion Sport, 2017 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZA1ZJV021328	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 76.707km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 72.613km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2018	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 153g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	230 	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	1620 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	200 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
• Ambiente-Beleuchtung rot	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Allradantrieb
• Ausstattung Sport	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
• Außenspiegel asphärisch, links	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel lackiert	• Bremsassistent
• Bremsbelagverschleissanzeige	• Bremssättel Rot lackiert
• Chrom-Paket (1)	• Chromleisten an Seitenfenstern
• Chromleisten Stoßfänger hinten	• Dachhimmel Stoff, schwarz
• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistentz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
• Fahrassistentz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent	• Fahrassistentz-System: Fahrprofilauswahl
• Fahrassistentz-System: Fußgängererkennung	• Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
• Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	• Fahrassistentz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
• Fensterheber elektrisch vorn und hinten	• Frontscheibe Verbundglas getönt
• Funkschlüssel (2) klappbar	• Fußmatten Textil
• Fußraumbeleuchtung vorn	• Gepäckraumboden höhenverstellbar

• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Heckleuchten LED, dunkelrot
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Caribou Grey
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Leseleuchten vorn und hinten LED
• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TSI	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Parkbremse elektrisch	• Pedale Edelstahl
• Radstand 2593 mm	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Sportsitze vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sport-Fahrwerk
• Start/Stop-Anlage	• Stoßfänger oben lackiert, unten schwarz, Unterfahrschutz vorn und hinten silber
• Türabdeckung unten schwarz mit Chromleiste	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Chromeinfassung Lichtschalter	• Chromeinfassung Fensterheberschalter
• Chromeinfassung Spiegelverstellung	• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
• Auto-Hold-Funktion	• Progressivlenkung
• Original Fahrzeug Farbe: BLACK OAK BROWN	



Sonderausstattung

• Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)	• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	• Dach in Kontrastfarbe
• Dachreling silber	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Innenausstattung: Leder Vienna (inkl. Sitzheizung vorn)
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
• Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Licht- und Sicht-Paket 1
• Metallic-Lackierung	• Mittelarmlehne vorn
• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)	• Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
• Radioempfang digital (DAB+)	• Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
• Scheinwerfer LED	• Sprachsteuerungs-System
• Winter-Paket	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
• Antennen-Diversity	• Audiosystem: CD-Player

• Lautsprecher (6)	• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Sitzheizung vorn	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar
• Lendenwirbelstützen vorn	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Steckdose 12V im Fond
• Volkswagen Media Control	• Bordwerkzeug und Wagenheber
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Anzeige für Waschwasserstand	• Bordwerkzeug und Wagenheber

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











15.11.2018 08:33M CE000008

MI AC

WVG22A1EUV021328

WOLSWAGEN, VW

CEPBY1AC4

AD7G0077MV62

WOLSWAGEN-VW

Per.ber.b. 8 spl.

Kombilimousine

13/2007*2017/12212D

EURO6;ZD;PI/CI; M, N1 1

Baujahr

0001 362D 1984

2.7/9 21-50 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1900 BIS 8% STEIG.*TE

WV.LUL.TES-MASSA D.ZUGKOMBINATION:3690KG*BIS 8% STEIG

13870*WV.WERKSEITIG MONTIERTER AHK: BSP M.SPEZ.FAHRD

IN STABT SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO

1.3.AUSH.VW.Z.STVO*WV.AHK LT.BGTG*

2 0 2 4 145/180 012

1234-1334 1819-1919

1531-1573 1455-1495

153 80 1990

1060 980 1990

1060 980 1990

75 9750 69

1700 740 5 5

205/60 R16 92V

205/60 R16 92V

Bräun Schwarz 8 9

e13*2007/46*1845*02

04.10.2017 8 EV8574

DEKRA

Teil 23

Querschnitt

DEKRA

Landratsamt Sömmerda

Kfz-Zulassungsbehörde

im Auftrag

Technische Beschreibung

1. Fahrzeugklasse

2. Bauart

3. Bauart

4. Bauart

5. Bauart

6. Bauart

7. Bauart

8. Bauart

9. Bauart

10. Bauart

11. Bauart

12. Bauart

13. Bauart

14. Bauart

15. Bauart

16. Bauart

17. Bauart

18. Bauart

19. Bauart

20. Bauart

21. Bauart

22. Bauart

23. Bauart

24. Bauart

25. Bauart

26. Bauart

27. Bauart

28. Bauart

29. Bauart

30. Bauart

31. Bauart

32. Bauart

33. Bauart

34. Bauart

35. Bauart

36. Bauart

37. Bauart

38. Bauart

39. Bauart

40. Bauart

41. Bauart

42. Bauart

43. Bauart

44. Bauart

45. Bauart

46. Bauart

47. Bauart

48. Bauart

49. Bauart

50. Bauart

51. Bauart

52. Bauart

53. Bauart

54. Bauart

55. Bauart

56. Bauart

57. Bauart

58. Bauart

59. Bauart

60. Bauart

61. Bauart

62. Bauart

63. Bauart

64. Bauart

65. Bauart

66. Bauart

67. Bauart

68. Bauart

69. Bauart

70. Bauart

71. Bauart

72. Bauart

73. Bauart

74. Bauart

75. Bauart

76. Bauart

77. Bauart

78. Bauart

79. Bauart

80. Bauart

81. Bauart

82. Bauart

83. Bauart

84. Bauart

85. Bauart

86. Bauart

87. Bauart

88. Bauart

89. Bauart

90. Bauart

91. Bauart

92. Bauart

93. Bauart

94. Bauart

95. Bauart

96. Bauart

97. Bauart

98. Bauart

99. Bauart

100. Bauart

Fertigstellungsbescheinigung

Landratsamt Sömmerda

Kfz-Zulassungsbehörde

im Auftrag

Technische Beschreibung

1. Fahrzeugklasse

2. Bauart

3. Bauart

4. Bauart

5. Bauart

6. Bauart

7. Bauart

8. Bauart

9. Bauart

10. Bauart

11. Bauart

12. Bauart

13. Bauart

14. Bauart

15. Bauart

16. Bauart

17. Bauart

18. Bauart

19. Bauart

20. Bauart

21. Bauart

22. Bauart

23. Bauart

24. Bauart

25. Bauart

26. Bauart

27. Bauart

28. Bauart

29. Bauart

30. Bauart

31. Bauart

32. Bauart

33. Bauart

34. Bauart

35. Bauart

36. Bauart

37. Bauart

38. Bauart

39. Bauart

40. Bauart

41. Bauart

42. Bauart

43. Bauart

44. Bauart

45. Bauart

46. Bauart

47. Bauart

48. Bauart

49. Bauart

50. Bauart

51. Bauart

52. Bauart

53. Bauart

54. Bauart

55. Bauart

56. Bauart

57. Bauart

58. Bauart

59. Bauart

60. Bauart

61. Bauart

62. Bauart

63. Bauart

64. Bauart

65. Bauart

66. Bauart

67. Bauart

68. Bauart

69. Bauart

70. Bauart

71. Bauart

72. Bauart

73. Bauart

74. Bauart

75. Bauart

76. Bauart

77. Bauart

78. Bauart

79. Bauart

80. Bauart

81. Bauart

82. Bauart

83. Bauart

84. Bauart

85. Bauart

86. Bauart

87. Bauart

88. Bauart

89. Bauart

90. Bauart

91. Bauart

92. Bauart

93. Bauart

94. Bauart

95. Bauart

96. Bauart

97. Bauart

98. Bauart

99. Bauart

100. Bauart

VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Landratsamt Sömmerda

Kfz-Zulassungsbehörde

im Auftrag

Technische Beschreibung

1. Fahrzeugklasse

2. Bauart

3. Bauart

4. Bauart

5. Bauart

6. Bauart

7. Bauart

8. Bauart

9. Bauart

10. Bauart

11. Bauart

12. Bauart

13. Bauart

14. Bauart

15. Bauart

16. Bauart

17. Bauart

18. Bauart

19. Bauart

20. Bauart

21. Bauart

22. Bauart

23. Bauart

24. Bauart

25. Bauart

26. Bauart

27. Bauart

28. Bauart

29. Bauart

30. Bauart

31. Bauart

32. Bauart

33. Bauart

34. Bauart

35. Bauart

36. Bauart

37. Bauart

38. Bauart

39. Bauart

40. Bauart

41. Bauart

42. Bauart

43. Bauart

44. Bauart

45. Bauart

46. Bauart

47. Bauart

48. Bauart

49. Bauart

50. Bauart

51. Bauart

52. Bauart

53. Bauart

54. Bauart

55. Bauart

56. Bauart

57. Bauart

58. Bauart

59. Bauart

60. Bauart

61. Bauart

62. Bauart

63. Bauart

64. Bauart

65. Bauart

66. Bauart

67. Bauart

68. Bauart

69. Bauart

70. Bauart

71. Bauart

72. Bauart

73. Bauart

74. Bauart

75. Bauart

76. Bauart

77. Bauart

78. Bauart

79. Bauart

80. Bauart

81. Bauart

82. Bauart

83. Bauart

84. Bauart

85. Bauart

86. Bauart

87. Bauart

88. Bauart

89. Bauart

90. Bauart

91. Bauart

92. Bauart

93. Bauart

94. Bauart

95. Bauart

96. Bauart

97. Bauart

98. Bauart

99. Bauart

100. Bauart

LAUNCH

Technische Beschreibung

1. Fahrzeugklasse

2. Bauart

3. Bauart

4. Bauart

5. Bauart

6. Bauart

7. Bauart

8. Bauart

9. Bauart

10. Bauart

11. Bauart

12. Bauart

13. Bauart

14. Bauart

15. Bauart

16. Bauart

17. Bauart

18. Bauart

19. Bauart

20. Bauart

21. Bauart

22. Bauart

23. Bauart

24. Bauart

25. Bauart

26. Bauart

27. Bauart

28. Bauart

29. Bauart

30. Bauart

31. Bauart

32. Bauart

33. Bauart

34. Bauart

35. Bauart

36. Bauart

37. Bauart

38. Bauart

39. Bauart

40. Bauart

41. Bauart

42. Bauart

43. Bauart

44. Bauart

45. Bauart

46. Bauart

47. Bauart

48. Bauart

49. Bauart

50. Bauart

51. Bauart

52. Bauart

53. Bauart

54. Bauart

55. Bauart

56. Bauart

57. Bauart

58. Bauart

59. Bauart

60. Bauart

61. Bauart

62. Bauart

63. Bauart

64. Bauart

65. Bauart

66. Bauart

67. Bauart

68. Bauart

69. Bauart

70. Bauart

71. Bauart

72. Bauart

73. Bauart

74. Bauart

75. Bauart

76. Bauart

77. Bauart

78. Bauart

79. Bauart

80. Bauart

81. Bauart

82. Bauart

83. Bauart

84. Bauart

85. Bauart

86. Bauart

87. Bauart

88. Bauart

89. Bauart

90. Bauart

91. Bauart

92. Bauart

93. Bauart

94. Bauart

95. Bauart

96. Bauart

97. Bauart

98. Bauart

99. Bauart

100. Bauart

Volkswagen

Service-Technik

Technische Beschreibung

1. Fahrzeugklasse

2. Bauart

3. Bauart

4. Bauart

5. Bauart

6. Bauart

7. Bauart

8. Bauart

9. Bauart

10. Bauart

11. Bauart

12. Bauart

13. Bauart

14. Bauart

15. Bauart

16. Bauart

17. Bauart

18. Bauart

19. Bauart

20. Bauart

21. Bauart

22. Bauart

23. Bauart

24. Bauart

25. Bauart

26. Bauart

27. Bauart

28. Bauart

29. Bauart

30. Bauart

31. Bauart

32. Bauart

33. Bauart

34. Bauart

35. Bauart

36. Bauart

37. Bauart

38. Bauart

39. Bauart

40. Bauart

41. Bauart

42. Bauart

43. Bauart

44. Bauart

45. Bauart

46. Bauart

47. Bauart

48. Bauart

49. Bauart

50. Bauart

51. Bauart

52. Bauart

53. Bauart

54. Bauart

55. Bauart

56. Bauart

57. Bauart

58. Bauart

59. Bauart

60. Bauart

61. Bauart

62. Bauart

63. Bauart

64. Bauart

65. Bauart

66. Bauart

67. Bauart

68. Bauart

69. Bauart

70. Bauart

71. Bauart

72. Bauart

73. Bauart

74. Bauart

75. Bauart

76. Bauart

77. Bauart

78. Bauart

79. Bauart

80. Bauart

81. Bauart

82. Bauart

83. Bauart

84. Bauart

85. Bauart

86. Bauart

87. Bauart

88. Bauart

89. Bauart

90. Bauart

91. Bauart

92. Bauart

93. Bauart

94. Bauart

95. Bauart


96. Bauart

97. Bauart

98. Bauart

99. Bauart

100. Bauart



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)