CarOnSale

Mercedes-Benz A 200 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 65*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2018	212.432km	136 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 200 d	KATEGORIE Limousine
FIN WDD1760081J562752	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 212.432km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 103g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	70 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	250 µm ⚠
Motorhaube	70 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion man kann auch nicht starten mit dem Schlüssel nur ein Schlüssel zum starten möglich

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad mit Multifunktion
- Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI KAT
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- Sitz-Komfort-Paket
- Sportsitze vorn
- Lenkrad (Leder)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Frontscheibe Verbundglas
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Parameterlenkung
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Innenhimmel Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Aktive Motorhaube
- Armauflage vorn mit Fach
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Modellpflege
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Stoßfänger Wagenfarbe
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Original Fahrzeug Farbe: POLARSILBER

Sonderausstattung

- Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
- Fußmatten Velours
- Keyless Go Startanlage
- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera
- Tempomat
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Klima-Komfort-Paket
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Scheinwerfer LED High Performance
- TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Infotainment-System: Remote Online
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Spiegel-Paket
- CD-Laufwerk
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
e1*2001/116*0470
WDD1760081J562752
2010 kg
3510 kg
1- 1090 kg
2- 920 kg
Mercedes-Benz
761
TYP: 245 G
PZ: 8
0,51
1,0 %
Made in Germany

CarOnSale


CarOnSale




Listo para navegar
800 km
15m
3km
800km


OK












Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
065736066
4295513




25.04.2018
1313
EVH00014X
12.01.2026


12.01.2026

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)