



BMW 750 i xDrive

EZ 04/2018 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 192.929km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 750 i xDrive [DE - Lim4 750 i EU6, xDrive, 2015 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN WBA7B01050BN83383	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 192.929km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 449 PS (330 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 4.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 161.081km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 189g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Kratzer,
Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: 2x Felgen Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	190 	Beifahrertür	238 
Kotflügel vorne links	232 	Kotflügel vorne rechts	149
Türe hinten links	197 	Türe hinten rechts	151
Seitenteil hinten links	236 	Seitenteil hinten rechts	607 
Motorhaube	180 	Heckklappe	189 
Dach	204 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig; Fondseite rechts - Instands. und lackieren, Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren, Windschutzscheibe - Austauschschaden, Bremsscheiben und Beläge HA erneuern

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet; Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Auspuffblenden verchromt
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Blinkleuchten LED
- Bordcomputer
- Control-Display mit Farbmonitor (10,2 Zoll)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Display-Key
- Bremsassistent
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: BMW Gestiksteuerung

• Fahrassistenz-System: Driving Assistant	• Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenz-System: Park-Assistent
• Fernentriegelung Heckklappe	• Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
• Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)	• Fußmatten Velours
• Fußraumbeleuchtung hinten	• Fußraumbeleuchtung vorn
• Gepäckraumbeleuchtung	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
• Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)	• Getränkehalter vorn und hinten
• Heckklappenbetätigung automatisch	• Heckleuchten LED
• HiFi-Lautsprechersystem	• Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Fineline
• Instrumentenanzeige, multifunktional	• Instrumententafel lederbezogen
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 4-türig
• Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)	• Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, mit Memory
• Leseleuchten hinten	• Leseleuchten vorn
• Licht- und Regensensor	• Luftauslass (Air Breather) Chrom
• Lufteinlassblende Chrom	• Mittelarmlehne hinten
• Motor 4,4 Ltr. - 330 kW V8 32V	• Navigations-Paket ConnectedDrive
• Nebelscheinwerfer LED	• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
• Parkbremse elektrisch	• Personalisierungssystem (Personal Profile)
• Radstand 3070 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)	• Rückfahrkamera
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Seitenairbag	• Seitenairbag hinten
• Seitenairbag vorn	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Servolenkung Servotronic	• Sicherheitssystem Active Protection
• Sitzausstattung: 5-Sitzer	• Sitzbezug / Polsterung: Exklusiv-Leder Nappa (erweiterter Umfang)
• Sitzheizung vorn	• Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (Funktion)
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)	• Tagfahrlicht LED
• Warndreieck	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Ziergitter verchromt	• Airbag Fahrerseite
• Airbag Beifahrerseite	• Lichtteppich beleuchtet, LED (Welcome Light Carpet)
• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
• Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)	• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem	• Sitze vorn mit Massagefunktion
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar	• WLAN-Hotspot
• Service-System: ConnectedDrive Services	• Audio-Navigationssystem Professional
• Service-System: Remote Services	• Service-System: Concierge Services

- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Original Fahrzeug Farbe: KASCHMIRSILBER

- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Außenausstattung: Design Pure Excellence | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Fzg. ohne Modell-Schriftzug | • Head-up-Display |
| • Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Metallic-Lackierung |
| • Scheinwerfer Laserlicht | • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) |
| • Sitzheizung vorn + hinten | • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) |
| • Surround-Kamerasystem (Surround View) | • Lufteinlassblende Chrom |
| • Dachhimmel Alcantara | • Bremssättel schwarz lackiert (hochglänzend) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Türe hinten rechts (Kratzer, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)