



Opel Mokka Innovation ecoFlex

EZ 06/2015 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 80.567km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 85***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Mokka Innovation ecoFlex [DE - SUV5 1.4 Turbo EU6, Innovation ecoFlex, 2014 - 2016]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0LJD7E85FB171595	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 80.567km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2015	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 145g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	125	Heckklappe	120
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 600 (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz
- ecoFLEX-Paket
- Elektro-Paket
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Komfort-Paket
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem CD 600 IntelliLink MP3 (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten (Chrom)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Innovation Ecoflex
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar

- | | |
|--|--|
| • Leuchtweitenregelung automatisch | • Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelschlussleuchte |
| • Radstand 2555 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten schwarz | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Sicht-Paket | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite | • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • AUX-IN-Anschluss | • USB-Schnittstelle |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • USB-Schnittstelle | • Farbdisplay (CID) |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Abbiegelicht |
| • Aktives Kurvenlicht (AFL) | • Tagfahrlicht LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar |
| • Steckdose 230V | • Armlehne vorn links |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Original Fahrzeug Farbe: BORACAY BLUE | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Mittelarmlehne hinten |
| • Premium-Paket | • Rückfahrkamera |
| • Elektro-Paket | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar |
| • Steckdose 230V | • Komfort-Paket |
| • Armlehne vorn links | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Winter-Paket | • Sitzheizung vorn |
| • Lenkrad heizbar | • Ergonomiesitz vorn links |
| • Sitzneigungsverstellung vorn links | • Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













15.06.2015	0035	BAF00053 5	2	1	103/4900	1096
W01JD7E85FA171595	6	4278	1764	1658-1735	1456	
OPTEL		145	1828	1065	995	1828
U-A		1065	995	1065	995	
UMXXFXX		76	43750	76	43750	72
M44PFXGYEFS		1200	4500	205/70 R16 96H	205/70 R16 96H	
MOKKA						
OPTEL						
PZ 2. FERS. BEF. B. 8 SPL.						
MEHRZWECKFAHRZEUG						
15/2007*136/2014M						
EURO6;M;PI/CI;M;M1 I						
BENZIN						
0001	36W0	364				
AM. ABK. LT. EGTC-DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 25.06.2015*						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)