



Volkswagen Polo

EZ 07/2008 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 217.791km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ9NZ8Y217912	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 217.791km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 199.802km	Letzter Service am 05/2024
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2008	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(2 mm)



(2 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	400 
Türe hinten links	90 	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	240 	Seitenteil hinten rechts	90 
Motorhaube	100	Heckklappe	80 
Dach	90 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Color
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachantenne
- Einparkhilfe hinten
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung

- | | |
|---|--|
| • Motor 1,2 Ltr. - 51 kW 12V | • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Nebelschlussleuchte |
| • Rücksitzbank / Lehne geteilt | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten Wagenfarbe |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Winter-Paket |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |
| • Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|-----------------------|
| • Audiosystem RCD 200 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher) | • Getränkehalter vorn |
| • Metallic-Lackierung | • Raucher-Paket |
| • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) | • Lautsprecher (4) |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Se le medirá:		No.	Indicador efectuado	Carácter de	Si	No
Servicio de Cambio de Aceite	☒	Alf	☒		☒	☐
Servicio de Mantenimiento	☒	Ellos del Alf	☒		☒	☐
Servicio de Inspección	☒	Aditivo	☒		☒	☐
Cambio del líquido de frenos	☒	Filtro de partículas diesel	☒		☒	☐
Se les realizará según lo indica el fabricante	☒	Enchufes eléctricos, filtro	☒		☒	☐
Presión: 23.5/24		Enchufes eléctricos, aceite	☒		☒	☐
Elav: 19800		Filtro de convertidor	☒		☒	☐
Pachón número		Cambio del filtro de aire	☒		☒	☐
Antipinchos instalados	☒	Cambio del filtro de aceite y gases	☒		☒	☐
		Cable de freno	☒		☒	☐
		Cable de freno trasero	☒		☒	☐
		Amort	☒		☒	☐

Servicio realizado por: **Autohaus Mehmman**
Spezial BMW, DBL, VW, AUDI
Hausberg 546 Tel. 054 36-35300
48528 Bielefeld
 Seña del concesionario Volkswagen

Próximo servicio	
Servicio de Cambio de Aceite	☐ Servicio adicional Men Alf o a los km* (* según lo que indica el fabricante)
Servicio de Mantenimiento Según el indicador de Intervalos (Flecha de servicio)	☐ Servicio de Mantenimiento Según el indicador de Intervalos (Flecha de servicio)
Servicio de Inspección Men Alf* o a los km* (* según lo que indica el fabricante)	☐ Cambio del líquido de frenos Men Alf

Próximo servicio	
Servicio de Cambio de Aceite	☐ Servicio adicional Men Alf* o a los km* (* según lo que indica el fabricante)
Servicio de Mantenimiento Según el indicador de Intervalos (Flecha de servicio)	☐ Servicio de Mantenimiento Según el indicador de Intervalos (Flecha de servicio)
Servicio de Inspección Men Alf* o a los km* (* según lo que indica el fabricante)	☐ Cambio del líquido de frenos Men Alf



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)