



Skoda Octavia Ambition

EZ 01/2020 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 144.139km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 96***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Ambition [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU6d-T, Ambition, (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJJ7NE9L0109639	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 144.139km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2020	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 110g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	115	Heckklappe	100
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bordcomputer
- Brillenfach
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- 8 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig

• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten	• Kopfstützen vorn
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Lenkrad (3-Speichen)	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
• Maxi-DOT Display	• Mittelarmlehne vorn
• Mittelkonsole	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Multifunktionsanzeige	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektronisch (Servotronic)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	• Tagfahrlicht LED
• Verglasung getönt	• Verzurrösen Koffer-/Laderaum
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Original Fahrzeug Farbe: CERVENA CORRIDA/CORRIDA ROT



Sonderausstattung

• Ausstattungs-Paket: Parken	• Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
• Business-Paket Amundsen	• Dynamic-Paket
• Fahrassistenz-Paket: Traveller	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 160 km/h)
• Frontscheibe heizbar	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
• Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schließ-/Startsystem Kessy
• Sitzheizung vorn	• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
• Sonderlackierung Corrida-Rot	• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
• Rückfahrkamera	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
• Radioempfang digital (DAB)	• Sprachsteuerung für Infotainment-System
• Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Phonebox
• Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
• Audio-Navigationssystem Amundsen	• Einstiegsleisten (Aluminium-Design)
• Mittelarmlehne hinten	• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
• Sportsitze	• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion

- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Maxi-DOT Farbdisplay
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos












02.01.2020	8004	MANL006670	2	1	110/3500	213
M1	AC		4667	4785	1814	-
TMBJ07ME9LC109639	1	5	1455	1495	1417	-
SKODA			75			
SE			139	1926	1926	
SCHEPANO			1020	950		
NPVTFD7GCU24BRSTVNL153A			1020	950		
			74	3000	71	
CCRAVIN			1600	700		
SKODA (C2)			225/45R17	91W		
E2.2.Pers.Ber.D. 5 Spl.			225/45R17	91W		
KORDILLILOCUSINE						
715/2007*2016/16321G			ROU		3	
EURO6/WLTP/DG/PI/CI: M, N1 I			e9*2007/46*0318*05			
Diesel			12.11.2019		FR643334	
0002	W38DG	1968				
1.2/0.2: 21 B.A.M.F.L.G.E.B.E.T.R.I.E.B			TECHN. ZUL. GES.-MASSE D. ZUGABINDEN			
ATION: 352EKG/M.A.M.K. 12.2016						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)