



Skoda Superb Elegance

EZ 07/2015 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 231.985km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 34***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Superb Elegance [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU5, Elegance Green tec, (Facelift) 2013 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJF63T2F9059888	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 231.985km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 162g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Riss/Bruch



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Laut Einlieferer und Fehlercodes: Motorkontrolllampe leuchtet aufgrund der Glühkerzen.

Zusatzinformationen

Laut Einlieferer: Reimport aus Serbien.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anbauteile Chrom-Dekor (an Heckklappe, Kühlergrill und Seitenscheiben)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachreling eloxiert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder - 4-Speichen)
- Maxi-DOT Display
- Ablagefach für Regenschirm
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Bremsenergieerückgewinnung
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne vorn

• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDI DPF
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multifunktionsanzeige
• Nebelscheinwerfer	• Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
• Servolenkung	• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzheizung vorn	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verglasung getönt
• Zentralverriegelung	• Start/Stop-Anlage
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Fahrassistentz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
• Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC	



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem Columbus	• Außenspiegel mit Abblendautomatik
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Pianolack
• Innenausstattung: Leder	• Lenkrad mit Multifunktion
• Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest	• Perleffekt-Lackierung
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schließ-/Startsystem Kessy
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Sitzheizung hinten
• Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten	• Radioempfang digital (DAB)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











29.07.2015	8004	AIQ001314	2	1	125/4200	221
MI	JAC		4833-4932		1817-1817	
TMBJF63T2P9059888			1511-1529		1579-1579	
SKODA				80		
3T			138	2142	2142	
AOCFGBX01			1090	1060		
NFD6FD62E0187			1090	1060		
			071	02500	073	
SUPERB			1800	750	5	
SKODA (CZ)			205/55 R16 91V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/55 R16 91V			
Kombilimousine						
715/2007*195/20135					9	
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I					e11*2001/116*0326*31	
Diesel					09.09.2014	WN615740
0002	35J0	1968				
7.2/8.2;+52 B.ANHANGBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUG						
KOMBINATION:3942KG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*WN.AHK I						
T.EGTG*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Riss/Bruch)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)