



ŠKODA

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Mazda CX-3 Sports-Line

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: JMZDK6W7601444505

Kilometerstand: 87.622 km

Erstzulassung: 25.06.2019

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Tür hinten links - Delle entfernen



Türeinstieg VL Smart - Repair Kratzer



ŠKODA

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Mazda CX-3 Sports-Line

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: JMZDK6W7601444505



Kilometerstand: 87.622 km





Erstzulassung: 25.06.2019


Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1









Gebrauchtfahrzeugbewertung

Kundendaten


Fahrzeugdaten	Hersteller		Mazda			Typ		CX-3 Sports-Line			Modell			2.0 SKYACTIV-G 121 EU6d-T, Sports..				
	VIN		JMZDK6W7601444505			Aufbau		Sport-Utility-Vehicle			Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel					
			Erstzulassung	25.06.2019	Halter lt. Zulbesch. II	1	Halter lt. Kunde	1	Leistung (kW)	89 kW	Anzahl Zylinder	4	Hubraum (ccm)	1998	HU	07/26		
	Batteriezustand (SoH %)		0,00 %		Ladestand (SoC %)		0,00 %		HV-Batterie (kWh)		0		Energieeffizienzklasse		D		CO ₂ -Emission (g/km)	141 (NEFZ)
	Gesamtfahrh. lt. Halter		79.000 km		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		87.622 km		max. km-Stand bei Übergabe		89.916 km		Raucherfahrzeug	nein	letzter KD am	07/25	Letzter KD (km)	78.500 km
	Farbe		Jet Black			Lackierung		Metallic			Reimport	nein	nächster KD am	k. A.	nächster KD (km)		18.970 km	
	Scheckheft		Servicehistory Digital			Scheckheft Bemerkung												
	Polster		Stoff			Polsterfarbe		Schwarz			Getriebe		Getriebe 6-Gang		Schadstoffk.			Euro6d-TEMP
	Ehemalige Nutzung		keine Sondernutzung			Eigentum des Kunden											ja	
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe				Dieselpartikelfilter vorhanden: nein				Chiptuning: nein									

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Ausstattung	Serienausstattung:				
	3. Bremsleuchte Airbag Beifahrerseite abschaltbar Antriebsart: Frontantrieb Außenspiegel elektr. anklappbar Blinkleuchte in Außenspiegel integriert Dachspoiler Wagenfarbe Einparkhilfe vorn Elektron. Traktionskontrolle Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktio.. Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und .. Getriebe 6-Gang Innenausstattung: Chrom-Applikationen Isofix-Aufnahmen für Kindersitz Kopf-Schulter-Airbag hinten Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten Leuchtweitenregelung automatisch LM-Felgen Motor 2,0 Ltr. - 89 kW KAT Navigationssystem Parkbremse elektrisch Reifen-Reparaturkit Rücksitzlehne geteilt/klappbar Scheibenwischer mit Regensensor Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abge.. Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel Start/Stop-Anlage (i-Stop) Türgriffe außen Wagenfarbe Zentralverriegelung mit Fernbedienung	6 Lautsprecher Airbag Fahrerseite Audiobedienung am Lenkrad Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be.. Colorverglasung Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) Einschaltautomatik für Fahrlicht Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung .. Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent .. Gepäckraumabdeckung / Rollo Gurtstraffer vorn Innenspiegel mit Abblendautomatik Karosserie: 5-türig Kopf-Schulter-Airbag vorn Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsver.. Licht-Paket Log-in-System Multi-Commander Nebelscheinwerfer LED Radioempfang digital (DAB) Reifendruck-Kontrollsystem Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP Scheinwerfer LED Sitz vorn links höhenverstellbar Sitzheizung vorn Sprachsteuerung, erweiterter Umfang Tagfahrlicht LED USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss	Airbag Beifahrerseite Anti-Blockier-System (ABS) Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig) Außenspiegel Wagenfarbe Dachantenne Einparkhilfe hinten Elektr. Bremskraftverteilung (EBD) Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA) Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent Fensterheber elektrisch vorn + hinten Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Head-up-Display Internetbasierende Dienste Klimaautomatik Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) Leseleuchte vorn Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter Multi-Info-Display Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS) Radstand 2570 mm Rückfahrkamera Schalt-/Wählhebelgriff Leder Seitenairbag vorn Sitz vorn rechts höhenverstellbar Social Media Integration (Onlinedienste / App.. Start-Stop-Knopf Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) Wegfahrsperre (elektronisch)		
Bemerkung	Sonderausstattung:				
	Metallic-Lackierung				
Vorschäden	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 04.09.2025 - Gültig bis 89916 km				
	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
Unfallfreiheit	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
Unfallfreiheit					
Unfallfrei = ja					

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Optischer Zustand



Lackzustand - Aufbereitung, polieren
Lackzustand - Sichtkontrolle nur bedingt möglich
Lackzustand - Steinschlag im Frontbereich auslegen
Tür hinten links - Delle entfernen
Türeinstieg VL Smart - Repair Kratzer

Zwischensumme

Bemerkung zum optischen Zustand:
Wss Steinschläge ohne Rissbildung.

Fahrzeug weist dem Alter und Laufleistung entsprechend Gebrauchsspuren auf.

Sichtprüfung eingeschränkt, Fahrzeug verschmutzt.

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand

Inspektion - Fahrzeugabmeldung
Zwischensumme

Bemerkung zum technischen Zustand:
Motorprobelauf durchgeführt, keine atypischen Geräusche festgestellt.

Fehlteile und Dienstleistungen

Zwischensumme	0,00 €
---------------	--------

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	215/50 R18 92V	6,00 mm (Toyo)	6,00 mm (Toyo)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	215/50 R18 92V	6,00 mm (Toyo)	6,00 mm (Toyo)	
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung	
	k. A.		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)		
Reifen hinten	HL	HR		
k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)		
Bemerkung		Ausstattung ER		
		kein Ersatzrad		

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Fehlteile und Dienstleistungen
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers					
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung ☐ Nachbewertung				Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. 0,00 € MwSt. nicht ausw.	
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 79.000 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer