



Mercedes-Benz GLA 180

EZ 04/2019 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 102.879km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 12***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung GLA 180 [DE - SUV5 GLA 180 EU6d-T, (Facelift) 2018 - 2021]		
Kategorie Geländewagen	FIN WDC1569421J626905	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 102.879km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 158g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	70	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	80	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;Dellen im Einstieg Fahrerseite

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenhimmel Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage

• Klimaanlage	• Knieairbag Fahrerseite
• Komfort-Fahrwerk (Agility Control)	• Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Lenkrad mit Multifunktion
• Licht- und Sicht-Paket	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• Mittelarmlehne vorn mit Fach	• Modellpflege
• Motor 1,6 Ltr. - 90 kW KAT	• Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER
• Parameterlenkung	• Radstand 2699 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reiserechner
• Rücksitzlehne geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenairbag (Sidebag) vorn
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
• Start/Stop-Anlage	• Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tempomat
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Unterfahrschutz
• Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot	• Ausstattungs-Paket: Business
• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent	• Fußmatten Velours
• Metallic-Lackierung	• Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
• Sitzheizung vorn	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











15.04.19	1313	EL0001377	2	01	20	/5000	200
M1	AC			4455		1804	
WDC1569421J626905	1	1		1535		1405-1415	
Mercedes-Benz				-	75	-	
245 G				161	1940	1940	
274GT2				995	945	-	
HZA150B				995	945	-	
-				74	3750	69	
GLA 180				1200	700	5	-
Daimler (D)				215/60 R17 096V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				215/60 R17 096V			
Kombilimousine				-			
715/2007*2017/1347AG						7/-	
EUR06;WLTP;AG;PI/CI; M, N1				E1*2001/116*0470*23			
Benzin				03.08.18	K	FG317546	
0001	36AG	1595					
7.2/8.2:+55 B.ANH.BETR.*0.1:1500 BIS 8% STEIG.*FZ ISTB							
EI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI							
SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9.AU							
SN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*Kor.NEFZ-CO2W:158*							

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbehörden der Länder

FQ217546

Mercedes-Benz
180 G
274GT2
HZA150B
215/60 R17 096V
Kombilimousine
Benzin
03.08.18
FG317546

Standort des Herstellers
9-TONNEN-Extraktort
14.03.2019

Handwritten signature and date: 14.03.2019

06.2028

f, Sie zur nächsten Untersuchung erneut
hilfe des o.a. QR-Codes über die Seite des KBA

Seite 1

Nr.1TF203136/R Belegdatum entspricht Leistungsdatum
29 HU incl. UMA o. MwSt *) 138 88 51 10



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)