



Seat Leon FR

EZ 03/2017 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 92.308km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 27***

Fahrzeug aufgenommen am: 11.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Leon FR [DE - Kb5 1.4 TSI EU6, FR ACT Start&Stop, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN VSSZZZ5FZHR020111	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 92.308km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 90.476km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 114g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug noch angemeldet; Kilometerstand kann abweichen;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss
• Ablage-Paket	• Ablagetasche an Vordersitzlehnen
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Ambiente-Beleuchtung LED	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
• Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts	• Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
• Außentemperaturanzeige	• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Dachreling silber	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
• Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)	• Fensterheber elektrisch hinten
• Fensterheber elektrisch vorn	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang
• Handschuhfach beleuchtet	• Heckleuchten LED

• Innenausstattung: Chrom-Applikationen	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kofferraumbeleuchtung
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kopfstützen vorn verstellbar	• Laderaumboden variabel und herausnehmbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
• Lenkrad (Sport/Leder)	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten	• Modellpflege
• Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT	• Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
• Original Fahrzeug Farbe: TECHNIC GREY	• Parkbremse elektrisch
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)	• Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Seitenairbag	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Sport-Fahrwerk FR / Cupra
• Sportsitze vorn	• Sprachsteuerungs-System
• Start/Stop-Anlage	• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
• Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose (12V-Anschluß) vorn	• Stoßfänger lackiert
• Tagfahrlicht	• Tagfahrlicht LED
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• 10 Lautsprecher	• 8 Lautsprecher
• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	• Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
• Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig mit USB-Schnittstelle	• Bluetooth Audio-Streaming
• Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert	• Business-Paket Infotain
• Einparkhilfe vorn und hinten, optisch	• Erlebnis-Paket Emotion
• Heckleuchten LED	• Innenraumlicht-Paket LED
• Innenraumlicht-Paket LED	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
• Lenkrad mit Multifunktion	• Metallic-Lackierung
• Mobile Online Dienste Full Link	• Panorama-Aussteldach elektrisch
• Radioempfang digital (DAB)	• Reserverad als Notrad
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheinwerfer LED

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzheizung vorn |
| • Sound-System SEAT | • Sportsitze vorn |
| • Sprachsteuerungs-System | • Startanlage Keyless Access |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











10.03.2017	7500	AKE0633	2	1	110-5000	310
M1		AC	4549	4650	1010	
VSSZZZFZHR020111			1451		1277	
SEAT						
5F						
FCZEAX0V						
FM6SPM62S0227MMVL0583						
LEON ST			114	1840	1840	
SEAT (E)			910	980		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			910	980		
Kombilimousine			77	3750	72	
715/2007*2015/45W			1400	830		
EURO6-WP/CI; M, N11						
Benzin						
0001	38VW0	1395				
F.1/F.2:+0 U. 7.2/8.2:+25 D.ANHANGETRIB*0.1:1700 BIS 0% S						
TEIG.*TECHN.ZUL.GES.MASSE 0.206 KOMBINATION 3240KG VVV/AR/LT						
EGTG*						

Service-Nachweise		Nachweise	
	☒ NEIN	Datum	22.01.2016
Langzeit-Service	☒ X	am	90476
Zell- oder Vorleistungsfähigkeitiger Service	☒ X	Rechnungsnummer	182801
Overcheck-Service	☒ X	Reklamationslegung	
Inspektions	☒ X	Service durchgeführt von:	
Überschauen	☒ X	  123 / 38458 Eggen-GmbH 27283 Verden-Borsdorf	
Alt-Overcheck	☒ X		
Zustellbescheinigung	☒ X		
Staub- und Polierdienst	☒ X		
Leuchten	☒ X	Stempel des Fachbetriebs	
Leuchten-Filter	☒ X		
Drehwerke	☒ X		
Brennstoffpumpe	☒ X		
Wasser- Öl- und Wasser	☒ X		
Wasser	☒ X		
FR-SAT Auspuff (Öl)	☒ X		
Leuchten und Lichtschalter	☒ X		
Reparaturarbeiten (Papierarbeiten)	☒ X		
Tafelarbeiten	☒ X		

SEAT Mobil-Service	
Gültig ab:	
Bis:	
Stempel des SEAT Händlers	
Nächster SEAT-Service	
Datum:	16.02.2016
km:	
Web-Seite: SEAT	

1. Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, bei Wartung und Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug ein SEAT-Vertragsschein zu erhalten, um die Services (Öl, Inspektions) von einer SEAT-Vertragsschein-Angebote zu vermeiden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)