



Volkswagen Passat Business

EZ 03/2021 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 112.353km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 88***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Business [DE - Kb5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6d, Business, (Facelift) 2020 - 2024]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3CZME082273	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 112.353km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 134g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	130	Heckklappe	105
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Antennen-Diversity
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung Comfortline / Life / Business
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistentz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistentz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistentz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleuchten in den Türen LED
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistentz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten

• Fernentriegelung Heckklappe	• Frontscheibe Verbundglas getönt
• Fußmatten Textil	• Fußraumbeleuchtung vorn LED
• Gepäck-/Laderaumboden aufstellbar	• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Gepäckraumbeleuchtung
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Getränkehalter vorn mit Abdeckung
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckleuchten LED
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Cross Hatch
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
• Karosserie: 5-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Keyless-Start	• Kindersicherung im Fahrgastraum
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Ladekantenschutz (Kunststoff)	• Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten LED	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar	• Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
• Mobile Online Dienste We Connect	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Notrufsystem	• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
• Radioempfang digital (DAB+)	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung	• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Weave
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet, ausziehbar)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Fond	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türschutzleisten unten in Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Chromeinfassung Lichtschalter
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelaufgabe	• Leuchtweitenregelung
• Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK	



Sonderausstattung

• App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)	• Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
• Ausstattungs-Paket: Klima und Energie, Fond	• Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion	• Perleffekt-Lackierung
• Raucher-Paket	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reserverad in Fahrbereifung (Leichtmetall)	• Spiegel-Paket
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn	• Volkswagen Media Control
• Fondbedienung Klimaanlage	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
• Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter	• Bordwerkzeug und Wagenheber
• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












22.03.2021	0603	BQS007226	2	1	110/3000	210
M1	AC		4773	-	1832	-
WVWZZ23C2ME082273	6		1462	1516	1599	-
VOLKSWAGEN, VW				90		
3C			0134	2200	2200	
ACDTSE0			1130	1120	-	
FD7FD7GC004SV48IVR21CB00			1130	1120	-	
			70	3150	68	
PASSAT			2000	750	5	
VOLKSWAGEN-VW			215/60 R16 95V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/60 R16 95V			
Kombilimousine						
715/2007*2018/1832AP			SCHWARZ-	9		
EURO6;WLTP:AP;PI/CI: M, N1 I			e1*2001/116*0307*67			
Diesel			27.11.2020	K	GUS74629	
0002	36AP	1968				
F.1/F.2:+30 U. 7.2/8.2:+60 B.ANHANGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MA						
SSE D.ZUGKOMBINATION:4230KG*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: E						
SP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEN.						
3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WM.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSI						
ONSKLASSE: 22.03.2021*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)




Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden, Verformung)