



Hyundai Tucson Premium 4WD

EZ 11/2018 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 75.804km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 55***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Tucson Premium 4WD [DE - SUV5 1.6 EU6d-T, Premium 4WD (OPF), (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMAJ3812CKJ718645	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 75.804km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.591 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 40.462km	Letzter Service am 04/2023
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 201g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 8.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	105	Heckklappe	80
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Profilabweichungen bei Rädern;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenten-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenten-System: Einpark-Assistent
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-DVD-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer mit TFT-Farbdisplay, hochauflösend
- Dachreling Silber
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-Paket
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenten-System: Einparkhilfe vorn und hinten

• Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)
• Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent	• Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Fensterzierleisten verchromt
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Frontscheibe Verbundglas
• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)	• Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang	• Handschuhfach beleuchtet
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
• Heckklappenbetätigung elektrisch	• Heckklappenbetätigung elektrisch
• Heckleuchten LED	• Heckscheibe heizbar
• Heckscheibenwischer	• Hochtöner
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System	• Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad heizbar	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Mittelarmlehne vorn
• Modellpflege	• Motor 1,6 Ltr. - 130 kW TGDI KAT
• Nebelscheinwerfer	• Nebelschlussleuchte
• Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM BLACK	• Otto-Partikelfilter (OPF)
• Parkbremse elektrisch (EPB)	• Radioempfang digital (DAB)
• Radstand 2670 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheibenwischerenteiser vorn
• Scheinwerfer LED	• Scheinwerfer mit Positionsleuchten LED
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenairbag vorn
• Seitenaufprallschutz	• Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sicht-Paket	• Sitz vorn links elektr. verstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitzheizung hinten
• Sitzheizung vorn	• Smart-Key
• Smart-Paket	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen verchromt
• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss	• Unterfahrschutz (Motor)
• Verglasung getönt	• Wegfahrsperre (elektronisch)



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)