



Audi A6 Avant

EZ 04/2014 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 232.280km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 17***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A6 Avant [DE - Kb5 3.0 TDI EU5, 2011 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ4G2EN123086	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 232.280km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 229.120km	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Motor 3,0 Ltr. - 150 kW V6 24V TDI
- Raucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 6-Gang
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar

- | | |
|--|---|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ausstattungs-Paket: S line Selection | • Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus |
| • Business-Paket | • CD-Wechsler |
| • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist) |
| • Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige | • Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen |
| • Kraftstofftank: 75 Ltr. | • Licht-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch | • Reserverad als Notrad |
| • Scheinwerfer LED | • Sonnenschutzrollo an Heckscheibe und Seitenscheibe mech. |
| • Exterieur-Paket S line | • Einstiegsleisten mit Schriftzug |
| • Dachkantenspoiler S-line | • adaptive light |
| • Heckleuchten LED | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Einstiegsleisten mit Schriftzug | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Sportsitze vorn | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Sport-Fahrwerk S-line | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | • Multi-Media-Interface MMI Navigation |
| • Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) |
| • Sitzheizung vorn | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Tagfahrlicht LED | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













02.04.14	0588	AQS000863	01	150/3750	132
M1	AC		4026-5049		1874
WAUZZZ4G2EN123D86	8		1426-1492		1765
Audi			85		
4G			139	2320	2320
ACL8F1			1180	1280	
FM6B1009R4G61557MJEM2			1180	1280	
			71	2375	73
A6 Avant			1800	750	5
AUDI			225/55 R17 97Y		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.			225/55 R17 97Y		
Kombilimousine					
7.15/2007*630/2012J					7/-
EUR05:J:PI/CI: M. N1 1			a1*2007/46*0436*14		
Diesel			05.12.13	K1	EG889205
0002	35J0	12967			
F.1/F.2:+80 u. 7.2/8.2:+80			b.Anhängebetrieb*0.1:1900		
is 8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:4200					
kg*ww.AHK 1t.EQTG*					



Hinweise:
1)1 - Betriebsbremsanlage. Die Abbremsung des Fahrzeugs wird mittels Betätigungsdruckverföhren nachgewiesen.

10

Viewed: 10/11/2014 11:11:11 AM

[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Dach (Steinschlag, Lackschaden)



Rückscheibe (Anderer Schaden): Ablösung



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)