



Mini Countryman Cooper SD All4

EZ 11/2020 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 90.805km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 75***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung Countryman Cooper SD All4 [DE - SUV5 Cooper SD EU6d, Cooper SD ALL4, (Facelift) 2020 - 2021]		
Kategorie Geländewagen	FIN WMW21BU0X03M63030	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 90.805km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 90.036km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2020	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 121g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	200		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Fahrzeug ist am Getriebe undicht;

Zusatzinformationen

Stoßfänger hinten, verkratzt / verschürft, Smart Repair; Fahrzeug ist am Getriebe undicht, Laut Einlieferer 1. Hand ;Sommerräder Zubehör Felgen (Zulässigkeit wurde nicht geprüft) ;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachspoiler
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz hochglänzend
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung
- Dach Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter
- Innenausstattung: Color-Line Carbon Black

• Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Hazy Grey	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopf-Airbag-System vorn	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Licht- und Regensensor	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel	• Multifunktion für Lenkrad
• Nebelschlussleuchte	• NOx-Speicherkatalysator (Blue Performance)
• Parkbremse elektrisch	• Personalisierungssystem (Personal Profile)
• Radstand 2670 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schalt-/Wählhebelgriff Kunstleder
• Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt	• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung und Abbiegelicht
• Seitenairbag vorn	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Servolenkung Servotronic	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze vorn mechanisch verstellbar
• Sonnenblenden mit Spiegel	• Sportsitze vorn
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (Funktion)
• Tagfahrlicht	• Türgriffe innen verchromt
• USB-Schnittstelle	• Wagenheber
• Warndreieck	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Zentralinstrument mit LED-Ring
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Original Fahrzeug Farbe: BRITISH RACING GREEN IV	



Sonderausstattung

• Ausstattungs-Paket: Chili+	• Connectivity-Paket
• Dachhimmel Anthrazit	• Dachreling schwarz
• Dachreling silber	• Dekor-/Zierstreifen auf Motorhaube
• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	• Fahrassistenz-System: Park-Assistent
• Fzg. ohne Modell-Schriftzug	• Heckklappenbetätigung automatisch
• Innenausstattung: MINI Yours Interieur Style Piano Black illuminiert	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Kraftstofftank: vergrößert	• Lenkrad (Sport/Leder) Yours Soda
• Metallic-Lackierung	• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
• Piano Black Exterieur	• Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
• Rückfahrkamera	• Sicht-Paket
• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)	• Sitzheizung vorn
• Sonnenschutzverglasung	• Licht-Paket
• Excitement-Paket	• Zentralinstrument mit LED-Ring
• Ablage-Paket	• Ausstattungs-Paket: Connected Navigation Plus


• Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display)	• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
• Telefonie mit Wireless Charging (Bluetooth-Telefonie, Audio-Streaming und Sprachsteuerung)	• MINI Connected XL (Schnittstelle)
• MINI Connected (Schnittstelle)	• Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
• Service-System: ConnectedDrive Services	• Service-System: Amazon Alexa
• Audio-Navigationssystem	• Service-System: Remote Services
• Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)	• Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
• Nebelscheinwerfer	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Bremsfunktion (DCC)
• Armauflage vorn	• Fußmatten Velours
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder-Kombination Black Pearl
• Komfortzugang (Schließ-/Startsystem)	• MINI Driving Modes
• Ausstattungs-Paket: Connected Navigation Plus	• Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display)
• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle	• Telefonie mit Wireless Charging (Bluetooth-Telefonie, Audio-Streaming und Sprachsteuerung)
• MINI Connected XL (Schnittstelle)	• MINI Connected (Schnittstelle)
• Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)	• Service-System: ConnectedDrive Services
• Service-System: Amazon Alexa	• Audio-Navigationssystem
• Service-System: Remote Services	• Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
• Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)
• HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon	• Frontscheibe heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











24.11.2020	0005	CHJ000672	02	02	0110/04000	124
M1	AC		04297		1822	
W0621BU0X01M63010		6	1557		001675	
MINI				00075		
FMX			0150	002170	2170	
21BU			01130	01070		
1AM50080			01130	01070		
			076	03000	060	
COUNTRYMAN COOPER SD ALL4			01000	0750	5	
DAYER.MOT.WERKE-BMW			225/50 R18 99W			
PZ.2.PERS.BEF.H. 8 SFL			225/50 R18 99W			
KOMBILINCUZINE						
715/2007*2018/1832AP			GRUN/WELD		6/8	
EUR06:WLTP:AP/PI/CI: M, N1 I			*1*2007/16*1682*08			
DIESEL			17.07.2020	K	FX589037	
0052	16AP	01995				
7.2/8.2: +115 B.ANHÄNGEGETRIEB *WW.ANK LT.NOTG *DATUM						
ZUR EMISSIONSKLASSE: 24.11.2020*						

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

Prüfungsergebnis: **Bestanden** (nach Richtlinie 2014/45/EU)
 Prüfplakette zugeteilt: **08) Nächste HU November 2027**

(7) Ergebnis: **ohne festgestellte Mängel**
 Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 es bestehen keine Bedenken gegen die Verkehrsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.
 Das Fahrzeug ist im November 2027 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.

(8) Es besahe Sie Herr Bernd
 (TUV SÜD Auto Service GmbH)



(10) Hinweise:
 Untersuchung des Abgasverhaltens am 04.11.2025 durch anerkannte Kfz-Werkstätte, Kontrollnummer: SWR2-01-0096-63.

Masswerte:	links	rechts	Gesamt	Referenzwert	Druck [bar]	Anteil ist [%]	Anteil MIN [%]
Bremsenfest (Werte in daN)	208	212	420	273	29,2	75,9	50,5
Betriebsbremse 1. Achse	82	88	170	116	37,2	24,1	16,3
Betriebsbremse 2. Achse	121	135	254			FBA blockiert	Ja

Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner:
 Leistungsdatum entspricht Belegdatum
 Rechnung Hauptuntersuchung inkl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIII StVZO
 Netto: 86,47 € Brutto: 102,80 €

USA-IdNr.: DE177565995 Leistungsdatum: 04.11.2025 Gesamt: 86,47 € 102,80 € USA (19%) 16,42 €

Hauptuntersuchung inkl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIII StVZO
 Die TÜV SÜD Auto Service GmbH ist die verantwortliche durch die DAKS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle.
 Die Akkreditierung gilt nur für den in der Kundenanfrage (C-15-11254-01-00) aufgeführten Akkreditierungsumfang.
 Hinweise zu unseren Untersuchungen und Begutachtungen, sowie Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.tuvsud.com/impressum.
 TÜV SÜD Auto Service GmbH, 81661 Stuttgart, Am Flughafen 18B 18B13, Aufst. 2, D-70372 Stuttgart, Tel. 07141 91-1111, Fax 07141 91-1112
 (Vors.) Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Rothemann, Dipl.-Kfm. André Krauß.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)