



Hyundai i40 Style

EZ 08/2017 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 150.624km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 55***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i40 Style [DE - Kb5 2.0 GDI EU6, Style, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN KMHLE81DBHU139586	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 150.624km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 165 PS (121 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 135.729km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Unbekannt	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 176g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm) Kratzer	(5 mm) Kratzer	(5 mm) Kratzer, Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Bordsteinschäden

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	75	Kotflügel vorne rechts	85
Türe hinten links	85	Türe hinten rechts	85
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	95
Motorhaube	85	Heckklappe	65
Dach	80		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage mit Fernbedienung
- Audio-Navigationssystem
- Außenspiegel asphärisch
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer mit TFT-Farbdisplay, hochauflösend
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußraumbeleuchtung
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Einstiegsleisten verchromt, beleuchtet
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage

- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäck-/Laderaummanagement-System
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Hochtöner
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill verchromt
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 121 kW GDI KAT
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Pedale Aluminium
- Projektor-Scheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Servolenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung (Flex Steer)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Lendenwirbelstütze)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Smart-Key
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen verchromt
- Türgriffe innen verchromt
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zigarettenanzünder
- Sound-System
- Mobile Online Dienste Android Auto
- Rückfahrkamera
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Original Fahrzeug Farbe: STONE GREY



Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

COMPLETE VEHICLES EC CERTIFICATE OF CONFORMITY		VEHICLE CATEGORY M1 (passenger and completed vehicles)		Drawings	
General Construction Characteristics		1. Number of series		Type label conforming	
1. Number of series		2. Variant series		2. Variant series	
3. Variant series		4. Variant series		4. Variant series	
5. Variant series		6. Variant series		6. Variant series	
7. Variant series		8. Variant series		8. Variant series	
9. Variant series		10. Variant series		10. Variant series	
11. Variant series		12. Variant series		12. Variant series	
13. Variant series		14. Variant series		14. Variant series	
15. Variant series		16. Variant series		16. Variant series	
17. Variant series		18. Variant series		18. Variant series	
19. Variant series		20. Variant series		20. Variant series	
21. Variant series		22. Variant series		22. Variant series	
23. Variant series		24. Variant series		24. Variant series	
25. Variant series		26. Variant series		26. Variant series	
27. Variant series		28. Variant series		28. Variant series	
29. Variant series		30. Variant series		30. Variant series	
31. Variant series		32. Variant series		32. Variant series	
33. Variant series		34. Variant series		34. Variant series	
35. Variant series		36. Variant series		36. Variant series	
37. Variant series		38. Variant series		38. Variant series	
39. Variant series		40. Variant series		40. Variant series	
41. Variant series		42. Variant series		42. Variant series	
43. Variant series		44. Variant series		44. Variant series	
45. Variant series		46. Variant series		46. Variant series	
47. Variant series		48. Variant series		48. Variant series	
49. Variant series		50. Variant series		50. Variant series	
51. Variant series		52. Variant series		52. Variant series	
53. Variant series		54. Variant series		54. Variant series	
55. Variant series		56. Variant series		56. Variant series	
57. Variant series		58. Variant series		58. Variant series	
59. Variant series		60. Variant series		60. Variant series	
61. Variant series		62. Variant series		62. Variant series	
63. Variant series		64. Variant series		64. Variant series	
65. Variant series		66. Variant series		66. Variant series	
67. Variant series		68. Variant series		68. Variant series	
69. Variant series		70. Variant series		70. Variant series	
71. Variant series		72. Variant series		72. Variant series	
73. Variant series		74. Variant series		74. Variant series	
75. Variant series		76. Variant series		76. Variant series	
77. Variant series		78. Variant series		78. Variant series	
79. Variant series		80. Variant series		80. Variant series	
81. Variant series		82. Variant series		82. Variant series	
83. Variant series		84. Variant series		84. Variant series	
85. Variant series		86. Variant series		86. Variant series	
87. Variant series		88. Variant series		88. Variant series	
89. Variant series		90. Variant series		90. Variant series	
91. Variant series		92. Variant series		92. Variant series	
93. Variant series		94. Variant series		94. Variant series	
95. Variant series		96. Variant series		96. Variant series	
97. Variant series		98. Variant series		98. Variant series	
99. Variant series		100. Variant series		100. Variant series	
101. Variant series		102. Variant series		102. Variant series	
103. Variant series		104. Variant series		104. Variant series	
105. Variant series		106. Variant series		106. Variant series	
107. Variant series		108. Variant series		108. Variant series	
109. Variant series		110. Variant series		110. Variant series	
111. Variant series		112. Variant series		112. Variant series	
113. Variant series		114. Variant series		114. Variant series	
115. Variant series		116. Variant series		116. Variant series	
117. Variant series		118. Variant series		118. Variant series	
119. Variant series		120. Variant series		120. Variant series	
121. Variant series		122. Variant series		122. Variant series	
123. Variant series		124. Variant series		124. Variant series	
125. Variant series		126. Variant series		126. Variant series	
127. Variant series		128. Variant series		128. Variant series	
129. Variant series		130. Variant series		130. Variant series	
131. Variant series		132. Variant series		132. Variant series	
133. Variant series		134. Variant series		134. Variant series	
135. Variant series		136. Variant series		136. Variant series	
137. Variant series		138. Variant series		138. Variant series	
139. Variant series		140. Variant series		140. Variant series	
141. Variant series		142. Variant series		142. Variant series	
143. Variant series		144. Variant series		144. Variant series	
145. Variant series		146. Variant series		146. Variant series	
147. Variant series		148. Variant series		148. Variant series	
149. Variant series		150. Variant series		150. Variant series	
151. Variant series		152. Variant series		152. Variant series	
153. Variant series		154. Variant series		154. Variant series	
155. Variant series		156. Variant series		156. Variant series	
157. Variant series		158. Variant series		158. Variant series	

120.000 km-Wartung

Durchführung nach 12.000 km Laufleistung oder
1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung,
je nachdem was zuerst eintritt.

56773

07.12.2021

Kundenblatt

Datum

HYUNDAI

Autozentrum Godes GmbH
Eisenstraße 12 · Südstraße 20
40458 Düsseldorf
Telefon 0 21 43 - 40 83 50
Service-Telefon

Es wird bestätigt, dass die Wartung (Angebot) nach
Herstellervorgabe durchgeführt wurde. Die Kosten
der Wartung (Checkliste) wurde angefordert.

Nächster Service:

32.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung,
je nachdem was zuerst eintritt.

Kundenblatt

076773

Datum

12.12.21

150.000 km-Wartung

Durchführung nach 150.000 km Laufleistung oder
1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung,
je nachdem was zuerst eintritt.

82972

06.12.2023

Kundenblatt

Datum

HYUNDAI

Autozentrum Godes GmbH
Eisenstraße 12 · Stahlstraße 55
40458 Düsseldorf
Telefon 0 21 42 - 40 83 50
Service-Telefon

Es wird bestätigt, dass die Wartung (Angebot) nach
Herstellervorgabe durchgeführt wurde. Die Kosten
der Wartung (Checkliste) wurde angefordert.

Nächster Service:

32.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung,
je nachdem was zuerst eintritt.

Kundenblatt

118972

Datum

01.12.24

180.000 km-Wartung

Durchführung nach 180.000 km Laufleistung oder
1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung,
je nachdem was zuerst eintritt.

118365

06.12.24

Kundenblatt

Datum

HYUNDAI

Autozentrum Godes GmbH
Eisenstraße 12 · Stahlstraße 55
40458 Düsseldorf
Telefon 0 21 42 - 40 83 50
Service-Telefon

Es wird bestätigt, dass die Wartung (Angebot) nach
Herstellervorgabe durchgeführt wurde. Die Kosten
der Wartung (Checkliste) wurde angefordert.

Nächster Service:

32.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung,
je nachdem was zuerst eintritt.

Kundenblatt

06.12.24

Datum

Anleitung: An Termin für Kasse:innen und Überprüfen Prüfung danken. Das weiten ist die Betriebsanweisung auf Seite 7 zu beachten

HYUNDAI Motor Deutschland GmbH eingetrag. Shell

20.000 km-Wartung
Durchführung nach 20.000 km Fahren oder nach 1 Jahr, whichever is later. (If the vehicle is used for commercial purposes, the interval is 1 year.)

Kilometerstand: 1100 Datum: 18.06.18

HYUNDAI 1693
Autozentrum Goeres GmbH
Eisenstraße 12 - Stahlstraße 50
65428 Rüsselsheim
Telefon 0 61 42 - 40 83 50

Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.

Nächster Service:
20.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand: 31100
oder Datum: 06/20

60.000 km-Wartung
Durchführung nach 60.000 km Fahren oder nach 1 Jahr, whichever is later.

Kilometerstand: 17123 Datum: 08.02.13

HYUNDAI 1693
Autozentrum Goeres GmbH
Eisenstraße 12 - Stahlstraße 50
65428 Rüsselsheim
Telefon 0 61 42 - 40 83 50

Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.

Nächster Service:
60.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand: 47123
oder Datum: 08/20

92.000 km-Wartung
Durchführung nach 92.000 km Fahren oder nach 1 Jahr, whichever is later.

Kilometerstand: 34740 Datum: 31.03.20

HYUNDAI 1693
Autozentrum Goeres GmbH
Eisenstraße 12 - Stahlstraße 50
65428 Rüsselsheim
Telefon 0 61 42 - 40 83 50

Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach Herstellervorgaben durchgeführt wurde. Eine Kopie der Wartungs-Checkliste wurde ausgehändigt.

Nächster Service:
92.000 km oder 1 Jahr nach der vorangegangenen Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand: 64730
oder Datum: 08/21

Bitte denken Sie an die Eintragung der Kilometerstände in die Fahrzeugpapiere und an die Eintragung der Daten in die Fahrzeugpapiere.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Lackschaden, Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Brandloch, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Brandloch, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Brandloch, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)