



BMW 320 d xDrive

EZ 04/2014 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 151.127km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 85***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 320 d xDrive [AT - Kb5 320 d EU5, xDrive, 2013 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN WBA3K51090K174881	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 151.127km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 149.995km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 133g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten klappbar
- Licht- und Regensensor
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dachreling schwarz
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Getriebe Sport-Automatic - (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten

- | | |
|---|---|
| • Motor 2,0 Ltr. - 135 kW Turbodiesel | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Nebelscheinwerfer | • Nichtraucher-Paket |
| • Reifenpannen-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ablage-Paket | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Ambiente-Beleuchtung | • Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Design- und Ausstattungslinie Sport |
| • Einstiegsleisten mit Einleger in Aluminium | • Fahrassistent-System: Fernlichtassistent |
| • Fußraumbeleuchtung vorn | • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion |
| • Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Instrumentenkombination (erweiterter Umfang) | • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control |
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Leseleuchten hinten |
| • Leseleuchten vorn | • Leuchtweitenregelung |
| • Licht-Paket | • Mittelarmlehne vorn verstellbar |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Servolenkung Servotronic |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Track | • Sitzheizung vorn |
| • Sportsitze vorn | • Tagfahrlicht LED |
| • Österreich-Paket Plus | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)