



Fiat Freemont Lounge AWD

EZ 09/2014 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 95.577km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 25***

Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Freemont Lounge AWD [DE - Van5 2.0 Multijet 16V EU5, Lounge AWD DPF, 2012 - 2016]		
Kategorie Van	FIN 3C4PFCY7ET305595	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 95.577km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.956 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 61.298km	Letzter Service am 06/2020
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2014	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 193g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	165 	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	165 	Heckklappe	-
Dach	170 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Fehler Parksensor;

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Freisprechanlage Bluetooth
- Gepäck-/Laderaumabdeckung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Keyless-Entry & Go
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem Garmin
- Bordcomputer
- Diebstahl-Warnanlage
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten
- Gepäcknetz
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kindersitz integriert

• Klimaautomatik 3-Zonen	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten
• Kopfstützen	• Kühlergrill verchromt
• LED Akkutaschenlampe im Fond	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)	• Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V Multijet KAT
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: COLORE ESTERNO (BIANCO IDEALISTA)
• Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher und Dachantenne	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rückfahrkamera Park View	• Rücksitz geteilt / klappbar / verschiebbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	• Seitenairbag vorn
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Sensor-Paket
• Servolenkung	• Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts umklappbar	• Sitzausstattung: 7-Sitzer
• Sitzheizung vorn	• Sound-System Alpine
• Steckdose (12V-Anschluß) 4-fach	• Tagfahrlicht
• Touchscreen (8,4 Zoll)	• Travel-Paket
• Türgriffe außen verchromt	• Unterfahrschutz (schwarz)
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Tankdeckel abschließbar |
|-----------------------|---------------------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO mit einer Abgasuntersuchung - Dieselmotor
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.

(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: B.Eng. Tristan Wichelmann

Wichelmann

TÜV NORD
 Sachverständiger
OK! ZUFRIEDEN
 TÜV NORD MÜNDEN

QR Code

Service-Richtlinien

☐ Zwischen- / ☒ Hauptservice
 Datum: 03.06.20 km-Stand: 67298

Motorölwechsel

Ja: ☒ Wechsel von ☐ Luftfilterersatz
☒ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Kälteanlagenöl
☒ Pulver- oder Aktivkohlefilter
☒ Zahnriemen und Spannrolle
☒ Kraftstoffmischer
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenluftsystem/Reparaturkit
☒ Bremsbeläge vorn/hinten
☒ Zündkerzen
☒ Kühlmittel

Nein: ☐ Wechsel von ☐ Luftfilterersatz
☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Kälteanlagenöl
☐ Pulver- oder Aktivkohlefilter
☐ Zahnriemen und Spannrolle
☐ Kraftstoffmischer
☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenluftsystem/Reparaturkit
☐ Bremsbeläge vorn/hinten
☐ Zündkerzen
☐ Kühlmittel

Korrosionsschutz-Check

Stempel und Unterschrift des Dienstleisters

AD-AUTOMATEN
 www.AUTOMATEN.de
 Am Seelshof 11, 2-48181 Gammig
 Tel. +49 30 479 12 12

Tristan Wichelmann

Nächste Serviceprüfung bei

Datum: km-Stand: 67298
 je nachdem, was zuerst eintritt.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)




Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Schweller links (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch, Brandloch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch, Brandloch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch, Brandloch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch, Brandloch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch, Brandloch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch, Brandloch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch, Brandloch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch, Brandloch)