



Ford S-MAX Business

EZ 05/2019 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 175.591km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 34***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung S-MAX Business [DE - Van5 2.0 EcoBlue EU6d-T, Business Start/Stopp, 2018 - 2019]		
Kategorie Van	FIN WF0JXXWPCJKE00320	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 175.591km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 120.082km	Letzter Service am 05/2023
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 171g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer,
Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	95	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Schalt- / Automatikgetriebe	Andere: Fzg. kann nur rückwärts bewegt werden,; Getriebeschaden;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug kann auf einen Anhänger gefahren werden ,

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit 3 Einzelsitzen (FoldFlatSystem)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Typ: 8F40 (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektrisch
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Leseleuchten im Fond
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW EcoBlue KAT
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Premium
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)

• Navigationsmodul Ford (zusätzlich zum Audiosystem)	• Parkbremse elektrisch
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Power KeyFree-Startfunktion
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	• Servolenkung elektrisch
• Sitze vorn verstellbar (4-fach)	• Sondermodell Business Edition
• Sportsitze vorn	• Start/Stop-Anlage
• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links	• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Tagfahrlicht	• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent	• Knieairbag Fahrerseite
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
• Seitenairbag vorn	• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
• Gurtstraffer	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen)	• Audiobedienung am Lenkrad
• 8 Lautsprecher	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
• Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	• AUX-IN-Anschluss
• USB-Anschluss	• Ford SYNC 3 mit Navigation
• Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelpkopf abnehmbar)	• Design-Paket
• Frontscheibe heizbar	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Gepäcksicherungsnetz	• Lackierung Magnetic-Grau Metallic
• Rückfahrkamera	• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
• Sitzheizung vorn	• Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
• Seitenschweller Wagenfarbe	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Parkpilotsystem vorn und hinten	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)