



Citroen Jumpy Business XL

EZ 08/2017 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 192.422km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 24***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung Jumpy Business XL [DE - Ka4 2.0 BlueHDi 120 FAP EU6, XL (L3) Business Stop&Start, 2016 - 2019]		
Kategorie Kastenwagen	FIN VF7VFAHKHHZ062858	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 192.422km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	175 
Seitenteil hinten links	85	Seitenteil hinten rechts	95
Motorhaube	40 	Heckklappe	75
Dach	85		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend; Geräusche bei der Lüftung: Rauschen;

Sonstige technische Mängel

Adblue Kontrolle aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| • Airbag Beifahrerseite | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| • Antriebsart: Frontantrieb | • Beifahrerdoppelsitz |
| • Bordcomputer | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Erhöhte Nutzlast |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe | • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent |
| • Fensterheber elektrisch vorn | • Fensterheber elektrisch vorn links |
| • Fensterheber elektrisch vorn rechts | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Getriebe 6-Gang | • Gummimatte Fahrgast-/Laderaum |
| • Karosserie/Aufbau: Kasten | • Klimaanlage |
| • Laderaumtrennwand | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar |
| • Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar | • Leuchtweitenregelung |
| • Mittelarmlehne für Fahrersitz | • Motor 2,0 Ltr. - 90 kW Blue-HDI FAP |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: LACK ONYX SCHWARZ/TYP AUSSENVERKLEIDUNG SPIEGEL FLACH STANDARD |
| • Radstand 3275 mm | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Rußpartikelfilter | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (PSA Euro 6.1) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Schiebetür rechts ohne Fenster | • Servolenkung |

- Sicht-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stop-Start-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Wegfahrsperre mit Transponder



Sonderausstattung

- Anhängerkupplung
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Heckklappe, Scheibe fest
- Heckscheibenwischer
- Seitenairbag vorn
- TOUCH PAD 7"
- Audio-Navigationssystem: Digitalradio DAB, Connecting-Box, Touchscreen
- Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Heckscheibe heizbar
- Mobile Online Dienste MirrorLink und AppinCar (Mirror Screen)
- Sicherheits-Paket
- USB-Anschluss

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











30.08.17	3001	AWK000516	2	01	90	73750	1170
NI	BB		5308-5309				1920
VP7VFAHKKHHZ062858	B		2300-1948				1729-1979
CITROEN					100		
V			139		3100		3100
F			1500		1800		
AHKKH-A2B01E			1500		1800		
			81		2813		72
JUMPY ODER DISPATCH			2500		750	2	
CITROEN (F)			215/55R16C		104R		
Fz.z.Gü.bef. b. 3.5 t			215/65R16C		104R		
Van							
715/2007*2016/646X						9/-	
EURO6:X;PI/CI: NI II			e2*2007/46*0531*03				
Diesel			04.08.16			EU37B	
0002	36X0	1997					
ww.AHK It.EGTG*Techn.zul.Ges-Masse d.Zuckombinatio							
N.5000kg*zu 20:m.Dachtransportsystem m.3 Quertrags							
u.Rohrtransportkasten*							

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)