



Audi A3 Sportback

EZ 03/2019 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 85.791km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [DE - LimS5 1.6 TDI EU6d-T, 30 basis, 2018 - 2020]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8V0KA040803	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 85.791km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 68.685km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 150g/km (WLTP) 118g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (WLTP) 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)

Kratzer



(2 mm)

Kratzer



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	90	Heckklappe	130
Dach	160		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Initialisierung Navigationssystem ohne Funktion.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Frontscheibe Akustikglas
- Fzg. ohne Sportfahrwerk
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Reifen-Reparaturkit
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index
- Wagenheber
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Sport - 3-Speichen)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic silber
- Kindersicherung, manuell
- Modellbezeichnung mit neuer Leistungskennzeichnung
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Dachspoiler
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- AUX-IN-Anschluss
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle

- | | |
|--|---|
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | • Bremsassistent |
| • Elektron. Differentialsperre (EDS) | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Knieairbag Beifahrerseite | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System (Sideguard) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Seitenairbag vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) | • Rußpartikelfilter |
| • Antriebsart: Frontantrieb | • Getriebe 6-Gang |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Allwetter-/ Ganzjahresreifen | • Anhängerkupplung Vorbereitung |
| • Audi connect (Internetbasierende Dienste) | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Glanz-Paket | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Make-up-Spiegel beleuchtet |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Sound-System DSP / Audi Sound-System | • Vorrüstung Diebstahltracking-Anlage / Ortungsassistent (Vehicle-Tracking-System, VTS) |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Dachreling (Aluminium) |
| • Licht- und Regensensor | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) |
| • Sitzheizung vorn | • Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch | • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) | • Fahrassistenten-System: Bremsassistent (Audi pre sense front) |
| • Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)