



Ford C-MAX Business Edition

EZ 11/2016 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 112.029km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 97***
 Fahrzeug aufgenommen am: 08.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung C-MAX Business Edition [DE - Van5 1.0 EcoBoost EU6, Business Edition Start/Stopp, 2015 - 2017]		
Kategorie Van	FIN WF0VXXGCEVGS33193	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 112.029km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 38.387km	Letzter Service am 09/2021
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 117g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(6 mm)



(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	125	Heckklappe	130
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- AUX-IN-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Fußmatten Velours - vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Komfortsitze vorn
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Business-Paket
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten

- | | |
|---|---|
| • Kopfstützen hinten verstellbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Leseleuchte vorn |
| • Leseleuchten im Fond | • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß |
| • Mittelkonsole mit Armlehne | • Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT |
| • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: Iridium-Schwarz Metallic | • Parkpilotsystem hinten |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Spezialausführung 2 |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Stoßfängergrill, Rahmen Chrom |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss |
| • Verglasung getönt | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist) | • Frontscheibe heizbar |
| • Lenkrad heizbar (Leder 3-Speichen) | • Parkpilotsystem hinten |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Raucher-Paket |
| • Reserverad als Notrad | • Sitzheizung vorn |
| • Tagfahrlicht LED | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)