



Mercedes-Benz C 220 d

EZ 09/2020 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 196.719km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 76***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 220 d [DE - Kb5 C 220 d EU6d, (Facelift) 2019 - 2021]		
Kategorie Kombi	FIN W1K2052141G046678	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 196.719km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 194 PS (143 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(2 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Beide Radsätze verkratzt und verschmutzt

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Aktive Motorhaube
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Innenausstattung: Zierteile Klavierlack-Optik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenten-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)

• Ladekantenschutz (Edelstahl)	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad (Sport) mit Multifunktion	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• Mittelarmlehne vorn mit Fach	• Modellpflege mit Code
• Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reiserechner	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Seitenairbag (Sidebag) vorn
• Sitz vorn links elektr. verstellbar	• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
• Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Standard Interieur
• Start/Stop-Anlage	• Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
• Steckdose (12V-Anschluß)	• Tagfahrlicht LED
• Tempomat	• Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
• Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• KeyFree-Startsystem	• Original Fahrzeug Farbe: CAVANSITBLAU



Sonderausstattung

• Ausstattungs-Paket: Business Plus	• Frontscheibe und Verbundsicherheitsglas (VSG) mit Akustikfolie
• Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem	• Innenraumlicht-Paket
• Metallic-Lackierung	• Panorama-Schiebedach
• Park-Paket Advanced	• Steckdose 230V
• Komfort-Paket	• Sitz-Komfort-Paket
• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	• Sitzheizung vorn
• Licht-Paket	• Scheinwerfer LED High Performance
• Heckleuchten LED	• Infotainment-Paket Advanced
• Smartphone integriert	• Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationssystem Live Traffic
• Navigationssystem: SD-Karten-Navigation	• Media-Display
• Park-Paket mit Sensoren	• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
• Kraftstofftank: vergrößert	• Park-Paket
• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent	• Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)